

ボ ー リ ン グ 柱 状 図

ボーリング柱状図

調査名 旧嘉手納飛行場(26) 土壌等確認調査(その2)
嘉手納飛行場返還跡地内

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 34	調査位置	嘉手納飛行場返還跡地内				北緯					
発注機関	沖縄防衛局			調査期間	平成 26年10月2日～26年10月2日			東経				
調査業者名	中央開発株式会社 電話 (092-831-3111)		主任技師	[REDACTED]	現場代理人	[REDACTED]	コア鑑定者	[REDACTED]	ボーリング責任者	[REDACTED]		
孔口標高	EL +81.09m	角		方	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0°	使用機種	試錐機	東邦 D-1	ハンマー落下用具	コーンブーリー
総掘進長	4.40m	度						エンジン	ヤンマー NFD-10		ポンプ	

標尺	層高	厚	深	柱状図	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験						原位置試験		土壌汚染調査			掘進 月日			
											10cm毎の 打撃回数			N 値 - 0 -	深	試験名 および結果	サンプリング 深度	油	油	油					
											0	10	20								深		度	度	度
m	m	m	m	図	区	調	度	度	事	m	0	10	20	30	40	50	60	m							
	80.45	0.60	0.60		埋土・ 礫混じり砂	淡褐色 ～暗褐色			粒径不均一な細～中砂が主体 φ2～70mmの石灰岩礫を混入する 全体に少量の粘土分を含む 0.2m以深は暗褐色～灰褐色になり 粗砂を含む																
1																									
2					埋土・ シルト質粘土	褐色			粘性弱い、含水量少ない 部分的に青灰色の粘土分を含む 全体にシルト分を含む粘性土												1.54 1.59				
3	78.24	2.25	2.85																		2.54 2.59				
4					粘土	黄褐色 ～褐色			粘性弱い、含水量少ない 全体に不均質な粘土 表層部に腐植物を5cm程度挟む 3.6m以深は褐色になりばさばき している												3.54 3.59				
5	76.68	1.55	4.40																		4.38 4.39				

