




**現況****工事中****現況**

区分 景観要素の割合	60度円錐視野に占める			
	現況	供用	増減	
空	36.34	36.15	-0.19	
人工物	24.24	44.00	19.76	
樹林・草地	19.43	13.99	-5.44	
岩場・裸地	0.04	0.02	-0.02	
砂・浜	7.15	0.05	-7.1	
海面	12.80	5.79	-7.01	
合計	100.00	100.00	-	


**工事中**

本地点は辺野古区中心部の南部、県道13号線近くの辺野古前上原公園内の高台に位置しています。南南東方向への眺望では、手前に辺野古川河口部と河川敷が、その先左手には辺野古集落と山林が、右手には辺野古漁港と神社が見え、奥に太平洋を、水平線上に平島と長島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。

工事中は、工事用仮設道路が視野を横切るように眺望され、辺野古地先水面作業ヤードが手前すぐ眼下の河川敷から神社手前まで視野いっぱいに眺望されることとなり、工事用仮設道路により平島・長島への眺望は遮られ、60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が19.76%の増加となります。事業実施により以上のようないいえの変化が生じることとなります。


なお、工事用仮設道路の色を海の青色に近い配色の塗装にする事で、背景に溶け込みやすくなり、工事用仮設道路ができたことによる圧迫感を軽減できるものと考えられます。

図-6.20.2.1.5 辺野古前上原公園からの眺望景観の変化



60度円錐視野に占める  
景観要素の割合


区分	現況	供用	増減
空	49.32	49.23	-0.09
人工物	29.62	29.86	0.24
樹林・草地	0.59	0.60	0.01
岩場・裸地	0.08	0.08	0
砂浜	0.08	0.07	-0.01
海面	20.31	20.16	-0.15
合計	100.00	100.00	-



凡例

- 海上ヤード
- 調査範囲
- ▲ 景観資源
- 可視領域

視点位置      覚望範囲      主覚望方向



本地点は大浦湾内に位置する汀間漁港の桟橋に位置しています。南西方向への眺望では、眼前に大浦湾が広がり、その先には辺野古崎一帯の半島、水平線上には平島・長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

工事中は、海上ヤードにおいて作業を行う作業船が平島のすぐ右手に眺望されることとなり、平島への眺望は部分的に遮られる場合もありますが、構造物が出現することはなく圧迫感はないものと考えられます。また、60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.24%の増加となります。海上ヤードは工事終了後、速やかに撤去され工事期間中の一時的なものにとどまるところから、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。


なお、工事中の船舶は隨時移動していることから、船舶数を特定することは不確実性を伴うため、クレーン船や、台船など複数の作業船が同時に作業可能な台数を想定し、フォトモンタージュを作成して予測を行いました。

図-6.20.2.1.6 汀間漁港からの眺望景観の変化

現況




現況



工事中



工事中




本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内北部の高台にあります。西方向への眺望では、手前にリゾート施設、その先に大浦湾が広がり、大浦湾右手には幾重にもせり出した岬と、遠く久志岳と辺野古岳を眺望することができ、キャンプ・シュワップのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

工事中は、海上ヤードにおいて作業を行う作業船が大浦湾内に眺望できますが、構造物が出現することはなく圧迫感はないものと考えられます。また、埋立土砂発生区域が久志岳・辺野古岳の左手前の半島地形上に眺望されることとなります。埋立土砂発生区域までの距離は約5km、俯角は約0.4°で目につき易いということではなく、60°円錐視野内の景観構成要素については岩場・裸地が0.06%の増加、人工物が0.01%の増加になるものと考えられます。

図-6.20.2.1.7 カヌチャベイホテル&amp;ヴィラズからの眺望景観の変化


現況



工事中





現況



区分	現況		供用	増減
	現	用		
空	0.00	0.00	0	0
人工物	2.18	2.18	0	0
樹林・草地	31.13	31.13	0	0
岩場・裸地	1.80	1.80	0	0
砂・浜	12.66	12.66	0	0
海面	52.23	52.23	0	0
合計	100.00	100.00	—	—

工事中



本地点は、キャンプ・シュワブの南側沖約500m、代替施設の護岸予定地から約200mの場所にあります。周囲には藻場が広がっていますが、平均的な水平透視度が約20mであるため、周辺海域を遠くまで眺望する事はできません。

工事中は、代替施設の護岸工事が北側200m先で行われていますが、水平透視度が約20mであるため構造物が出現することはなく圧迫感はないものと考えられます。また、60°円錐視野内の景観構成要素については変化が無く、現況における眺望状況と違いはないものと考えられます。

なお、海上ヤード周辺海域でも本地点と同様に水平透視度が約20mであり、構造物が出現することはなく圧迫感はないものと考えられることから、現況における眺望状況と違いは無いものと考えられます。

図-6.20.2.1.8 海中の眺望景観の変化

#### 4) 車窓景観の状況

工事中における車窓景観の予測にあたっては、視点場として調査地点を選定した10地点のうち、埋立土砂発生区域に設置されるベルトコンベアが視認可能な辺野古ダム近傍の1地点を選定しました。予測位置を図-6.20.2.1.9に示しました。





図-6. 20. 2. 1. 9 車窓景観の変化予測地点（工事中）

図-6. 20. 2. 1. 10に現況と工事中のフォトモンタージュを示しました。

本地点においては、ベルトコンベアが道路上部を横断し、設置高さが4.5mであることから近傍通過時には圧迫感が生じるものと考えられます。しかしながら、法定速度50km/hでの走行車両内から視認される時間は非常に短いものであること、当該構造物は工事終了後、速やかに撤去することから、影響は工事期間中の一時的なものにとどまるものと考えられます。



## 6.20.2.2 施設等の存在及び供用

### (1) 予測の概要

施設等の存在及び供用に伴い、代替施設及び土砂発生区域の存在・飛行場及びその施設の存在・航空機の運航・飛行場の施設の供用に伴う主要な眺望景観の状況の変化、囲繞景観の状況の変化が考えられることから、その変化の程度を予測しました。景観の予測概要は、表-6.20.2.2.1に示すとおりです。

表-6.20.2.2.1 景観に係る予測の概要（施設等の存在及び供用）

項目	内容
予測項目	主要な眺望景観の状況 囲繞景観の状況
影響要因	・埋立地の存在 代替施設の存在 埋立土砂発生区域の存在 ・飛行場及びその施設の設置 飛行場及びその施設の存在 航空機の運航 飛行場の施設の供用
予測地域	調査地域のうち、可視不可視領域の解析結果から、主要な眺望景観の状況及び囲繞景観の状況に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域としました。
予測対象時期等	主要な眺望景観及び囲繞景観に係る環境影響を的確に把握できる時期として、埋立地の存在、飛行場及びその施設の存在供用時においては飛行場施設等の供用開始後としました。
予測の手法	・主要な眺望景観の状況 予測・評価の対象として選定した主要な眺望景観の視覚的变化を、フォトモンタージュ、透視図による予測画像を作成し、現況と比較することにより推定しました。 ・囲繞景観の状況 主要な景観区の増減及び新たに加わる景観区の構成とを対比して検討しました。

### (2) 予測方法

主要な眺望景観の状況は、景観利用が図られている地点で、眺望景観に変化が生じる地点を予測の対象として選定し、主要な眺望景観の視覚的变化を、事業計画に基づいてフォトモンタージュ、透視図による予測画像を作成し、調査によって得られた現況における現場写真と比較することにより、変化の程度を検討しました。また、航空機の運航が眺望景観の価値に及ぼす影響について、ヒアリング調査結果をもとに検討を行いました。

囲繞景観の状況は、主要な景観区の増減及び新たに加わる景観区の構成とを対比して検討しました。また、航空機の運航が囲繞景観の価値に及ぼす影響について、ヒアリング調査結果をもとに検討を行いました。

### (3) 予測の前提

フォトモンタージュの作成において、代替施設においては、具体的な建物の形状や高さが決定していないことから、普天間飛行場等の既存米軍施設や那覇空港等の管制塔や進入灯などの周辺施設の大きさや高さ、色等を参考に作成することとしました。

### (4) 予測結果

#### 1) 主要な眺望景観の状況

##### (a) 眺めの状況の変化

存在・供用時における主要な眺望景観の予測にあたっては、主要な視点場として調査地点を選定した陸域の23地点のうち、事業実施区域或いは航空機の飛行が眺望可能な地点を選定しました。選定の際には、各地区1地点を基本とし、同一地区内に複数の視点場がある場合、眺望状況がより良く、利用人数の多い地点を選定しました。また、カヌチャベイホテル&ヴィラズ及びビーチは観光での利用人数が非常に多いことから追加選定しました。カヌチャビーチについては降雨時と夜間についても追加しました。平島については地域の住民の方達による利用はなく、供用後は立ち入りができない区域となります、現況としてリゾートホテルのアクティビティの場として利用されていることから追加選定しました。なお、米軍施設内については地域での利用がないことから選定しておりません。

海上の地点については、航路として地元船舶に利用される頻度が高いと思われる辺野古航路を代表1地点として選定しました。

海中の地点については平均的な水平透視度（約20m）を考慮した場合、水中からの護岸の可視範囲は供用後の制限水域内に含まれてしまうと考えられることから選定しておりません。

航空機からの地点については、民間航空機が沖縄島東岸を通過することもあることから、航空機からの調査地点から代表1地点を選定しました。

主要な眺望景観の予測位置を図-6.20.2.2.1に示しました。また、これらの主要な眺望景観の変化の程度を図-6.20.2.2.2～図-6.20.2.2.15に示しました。




図-6.20.2.2.1 主要な眺望景観予測地点（供用時）

### a) 安部崎からの眺望景観の変化

本地点は安部区南端の安部崎にある灯台の先に位置する海岸の、岩礁近傍の崖上にあります。南西方向への眺望では、崖上から手前に岩礁、その先には大浦湾と太平洋が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。平島・長島への眺望が遮られることはありません。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られるではなく、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.15% の増加となります。代替施設までの距離は約 3.2km、護岸への仰角は約  $0.2^{\circ}$  で圧迫感はないものと考えられます。

### b) カヌチャベイホテル&ヴィラズからの眺望景観の変化

本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内北部の高台にあります。南西方向への眺望では、手前にリゾート施設、その先に大浦湾と太平洋が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望され、護岸により長島への眺望はごく一部が遮られますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られることはなく、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.24% の増加となります。代替施設までの距離は約 3.2km、護岸への俯角は約  $1.4^{\circ}$  で目につき易いということはないものと考えられます。

### c) カヌチャビーチ（昼間）からの眺望景観の変化

本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。平島・長島への眺望が遮られることはあります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構

成要素については人工物が 0.23% の増加となります、代替施設までの距離は約 3.0km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はないものと考えられます。

d) カヌチャビーチ（降雨時）からの眺望景観の変化

本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります、平島・長島への眺望が遮られることはあります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.17% の増加となります、代替施設までの距離は約 3.0km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はないものと考えられます。

e) カヌチャビーチ（夜間）からの眺望景観の変化

本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、キャンプ・シュワブのキャンプ地区内の照明を見ることが出来ます。また、昼間には眺望が可能だった平島と長島については、夜間においては位置の確認は困難となります。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります、平島・長島への眺望が遮られることはあります。現況でキャンプ地区として利用されていた場所が滑走路となるため、照明は減ることとなります。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.17% の増加となります、代替施設までの距離は約 3.0km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はなく、さらに、夜間であることから位置の確認は困難であると考えられます。

f) 汀間漁港からの眺望景観の変化

本地点は大浦湾内に位置する汀間漁港の桟橋に位置しています。南西方向への眺望では、眼前に大浦湾が広がり、その先には辺野古崎一帯の半島、水平線上には平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の手前に眺望され、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は一部が遮られこととなります、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.31% の増加となります、代替施設までの距離は約 2.2km、護岸への仰

角は約  $0.2^\circ$  で圧迫感はないものと考えられます。

g) 瀬嵩の浜からの眺望景観の変化

本地点は瀬嵩区集落南部、国道 331 号からすぐの海岸に位置しています。南南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、手前に海成段丘（サンゴ礁段丘）の岩礁、右手には辺野古崎一帯の半島、水平線上に平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島のすぐ右手に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は一部が遮られますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。 $60^\circ$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.43% の増加となります、代替施設までの距離は約 1.6km、護岸への仰角は約  $0.04^\circ$  で圧迫感はないものと考えられます。

h) 楚久川河口からの眺望景観の変化

本地点は二見区集落（北側）の南部に位置し、国道 331 号に隣接する公園のすぐ下の干潟上に位置しています。南東方向への眺望では眼前に楚久川河口の干潟が広がり、視野両端には山林、水平線上には平島と長島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。

供用後は、代替施設が長島のすぐ右手に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は遮られますが、右手の山林（海成段丘）の稜線を超える高さではなく、距離が離れており視認量がわずかであることなどから違和感が生じることはありません。 $60^\circ$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.09% の増加となります、代替施設までの距離は約 2.5km、護岸への仰角は約  $0.2^\circ$  で圧迫感はないものと考えられます。

i) 辺野古前上原公園からの眺望景観の変化

本地点は辺野古区中心部の南部、県道 13 号線近くの辺野古前上原公園内の高台に位置しています。東方向への眺望では、手前に辺野古川河口部と河川敷が、その先左手には辺野古集落と山林が、右手には辺野古漁港と神社が望め、奥に太平洋を、水平線上に平島と長島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。

供用後は、代替施設が平島・長島の手前に眺望されることとなり、護岸により平島・長島への眺望は遮られます。代替施設までの距離は約 1.0km、護岸への俯角は約  $0.1^\circ$  で目につき易いということはありませんが、工事用仮設道路が視野を横切るように眺望されること、作業ヤード跡地が手前すぐ眼下の河川

敷から神社手前まで視野いっぱいに眺望されることとなり、 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構成要素については草地が 11.68%、人工物が 1.83% の増加となります。事業実施により以上のような眺めの変化が生じることとなります。

#### j) 加知味崎からの眺望景観の変化

本地点は久志区南部の農地の先にある加知味崎の海岸に位置しています。東北東方向への眺望では、加知味崎の浜辺と右手に太平洋が広がり、水平線上に平島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。

供用後は、地形に遮られて代替施設そのものは眺望できません。飛行する回転翼機については眺望可能であると考えられますが、景観構成要素の変化はほとんどないものと考えられます。

#### k) ヒーピィー海岸交流広場からの眺望景観の変化

本地点は松田区南東部の海岸沿いのヒーピィー海岸交流広場内に位置しています。北東方向への眺望では、眼前に太平洋が広がり、左手に豊原区・辺野古区・安部区の半島が望め、左手遠方にかすかに一つ岳を、水平線上の遠くにかすかに平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区の南側が遠望できます。

供用後は、代替施設が平島・長島の左手に遠望されることとなります。平島・長島への眺望が遮られることはありません。代替施設までの距離は約 5km、護岸への仰角は約  $0.09^{\circ}$  で圧迫感はなく、 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.02% 増加すると考えられます。

#### l) 平島からの眺望景観の変化

本地点は辺野古区南端、辺野古崎にある灯台の沖にある平島の海岸部に位置しています。西方向への眺望では、久志岳・辺野古岳・名護岳を眺望でき、眼前に砂浜と海域が広がり、キャンプ・シュワブのキャンプ地区が直近に見えます。

供用後も、代替施設が直近に眺望されますが、久志岳・辺野古岳・名護岳への眺望が遮られることはありません。 $60^{\circ}$  円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.91% の増加となります。代替施設までの距離は約 500m、護岸への仰角は約  $0.3^{\circ}$  で圧迫感はないものと考えられます。

#### m) 辺野古航路からの眺望景観の変化

本地点は辺野古漁港の航路の海上に位置しています。北東方向への眺望では、平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区が近望できます。

供用後も代替施設が近くに眺望されます。護岸により長島への眺望が一部遮

られることになりますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。  
60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.89% の増加、進入灯は直近に視認されますが、代替施設までの距離は約 500m、護岸への仰角は約 1.0° で圧迫感はないものと考えられます。

#### n) 航空機からの眺望景観の変化

本地点は安部区南端の安部崎から安部オール島方向に水平方向約 1.3km、垂直方向 3,000ft(約 914.4m)に位置しています。西方向への眺望では、手前に安部崎及び安部オール島、その先には大浦湾と沖縄島があり、水平線上には遠く東シナ海を眺望でき、キャンプ・シュワブの全域が望めます。


供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなりますが、平島・長島への眺望が遮られることはありません。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはありません。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、周辺樹林地との違和感が生じることはなりません。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.3% の増加となります。代替施設までの距離は約 4.8km で圧迫感はないものと考えられます。



現況



現況





区分	現況	供用	増減
空	47.07	47.07	0
人工物	0.10	0.25	0.15
樹林・草地	0.64	0.59	-0.05
岩場・裸地	31.03	31.02	-0.01
砂浜	0.05	0.00	-0.05
海面	21.11	21.07	-0.04
合計	100.00	100.00	-

供用



供用



凡例

代替施設 埋立土砂発生区域

調査範囲 景観資源

樹林・草地 可視領域

岩場・裸地 視点

砂浜 調査範囲

海面 主眺望方向


合計 位置

1 0 1 2 3 4 km


本地点は安部区南端の安部岬にある灯台の先に位置する海岸の、岩礁近傍の崖上にあります。南西方向への眺望では、崖上から手前に岩礁、その先には大浦湾と太平洋が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られることはなく、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.15%の増加となります。代替施設までの距離は約3.2km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.2  
安部岬からの眺望景観の変化



区分	現況		供用	増減
	現況	供用		
空	47.43	47.43		0
人工物	17.81	18.05	0.24	0.24
樹林・草地	28.37	28.45	0.08	0.08
岩場・裸地	0.03	0.01	-0.02	-0.02
砂浜	0.02	0.01	-0.02	-0.02
海面	6.33	6.04	-0.29	-0.29
合計	100.00	100.00	-	-




凡例

- 代替施設
- 調査範囲
- 景観資源
- 可視領域

視点位置  
眺望範囲  
主眺望方向



1 0 1 2 3 4 km




本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内北部の高台にあります。南西方向への眺望では、手前にリゾート施設、その先に大浦湾と太平洋が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望され、護岸により長島への眺望はごく一部が遮られますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られる事はありません。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られる事はなく、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.24%の増加となります。代替施設までの距離は約3.2km、護岸への俯角は約1.4°で目につき易いということはないものと考えられます。

図-6.20.2.2.3  
カヌチャベイホテル&ヴィラズからの眺望景観の変化



凡例  
□ 代替施設  
△ 調査範囲  
▲ 景観資源  
■ 可視領域  
  
 視点位置  
 視野範囲  
 主眺望方向  
 1 0 1 2 3 4 km



本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル&ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。


供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることがありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.23%の増加となります。代替施設までの距離は約3.0km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.4  
カヌチャベイチからの眺望景観の変化

現況



現況




60度円錐視野に占める 景観要素の割合	区分	現況	供用	増減
	空	48.79	48.78	-0.01
	人工物	2.94	3.11	0.17
	樹林・草地	1.00	0.91	-0.09
<b>供用</b>	岩場・裸地	0.57	0.55	-0.02
	砂浜	33.99	33.97	-0.02
	海面	12.71	12.68	-0.03
	合計	100.00	100.00	-

功用




供用



本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル＆ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、水平線上には遠く平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることになりますが、平島・長島への眺望が遮られることはあります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られる事はありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.17%の増加となりますが、代替施設までの距離は約3.0km、護岸への仰角は約 $0.2^{\circ}$ で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.5  
カヌチャビーチ(降雨時)からの眺望景観の変化



凡

代替族

調査範囲

▲ 景觀資源

可視領域




1 0 1 2 3 4

## 現況



## 現況





60度円錐視野に占める  
景観要素の割合

区分	現況	供用	増減
空	64.18	64.17	-0.01
人工物	0.07	0.24	0.17
樹林・草地	0.91	0.80	-0.11
岩場・裸地	0.02	0.01	-0.01
砂・浜	19.81	19.81	0
海面	15.01	14.97	-0.04
合計	100.00	100.00	-

## 供用



## 供用



凡例

代替施設  
調査範囲

景観資源  
可視領域



視点位置  
眺望範囲  
主眺望方向

1 0 1 2 3 4 km

本地点はリゾート施設であるカヌチャベイホテル & ヴィラズの敷地内南部にある海岸のリゾートビーチとなっています。南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、キャンプ・シュワブのキャンプ地区内の照明を見ることがあります。また、昼間には眺望が可能だった平島と長島については、夜間においては位置の確認は困難となります。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。現況で利用されていた場所が滑走路となるため、照明は減ることとなります。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.17%の増加となります。代替施設までの距離は約3.0km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はなく、さらに、夜間であることから位置の確認は困難であると考えられます。

図-6.20.2.2.6  
カヌチャベイ(夜間)からの眺望景観の変化



凡 例

- 替代施設
- 調査範囲
- ▲ 景観資源
- 可視領域
- △ 視点位置
- 観望範囲
- ↑ 主眺望方向

1 0 1 2 3 4 km



**供用**

区分	現況	供用	増減
空	49.32	49.32	0.00
人工物	29.62	29.93	0.31
樹林・草地	0.59	0.46	-0.13
岩場・裸地	0.08	0.05	-0.03
砂・浜	0.08	0.01	-0.07
海面	20.31	20.23	-0.08
合計	100.00	100.00	—

本地点は大浦湾内に位置する汀間漁港の桟橋に位置しています。南西方向への眺望では、眼前に大浦湾が広がり、その先には辺野古崎一帯の半島、水平線上には平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワップのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。


供用後は、代替施設が平島・長島の手前に眺望され、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は一部が遮られることになりますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.31%の増加となります、代替施設までの距離は約2.2km、護岸への仰角は約 $0.2^{\circ}$ で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.7  
汀間漁港からの眺望景観の変化

現況



現況





区分 景観要素の割合	現況	供用	増減
空	48.74	48.60	-0.14
人工物	0.14	0.57	0.43
樹林・草地	0.73	0.58	-0.15
岩場・裸地	26.55	26.52	-0.03
砂・浜	21.76	21.72	-0.04
海面	2.08	2.01	-0.07
合計	100.00	100.00	—

供用



供用



凡例

- 代替施設
- 調査範囲
- ▲ 景観資源
- 可視領域

視点位置

主眺望方向

1 0 1 2 3 4 km


本地点は瀬戸内区集落南部、国道331号からすぐの海岸に位置しています。南南西方向への眺望では、眼前一面に大浦湾が広がり、手前に海成段丘(サンゴ礁段丘)の岩礁、右手には辺野古崎一帯の半島、水平線上に平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区・弾薬庫地区・演習場地区の東側が望めます。  
供用後は、代替施設が平島・長島のすぐ右側に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は一部が遮られますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素について人工物が0.43%の増加となります。代替施設までの距離は約1.6km、護岸への仰角は約0.04°で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.8  
瀬戸内区浜からの眺望景観の変化


現況



現況



区分	現況	供用	増減
空	43.50	43.42	-0.08
人工物	2.13	2.22	0.09
樹林・草地	10.94	10.93	-0.01
岩場・裸地	0.06	0.06	0
砂・浜	43.25	43.25	0
海面	0.12	0.12	0
合計	100.00	100.00	-




凡 例  
 代替施設  
 調査範囲  
 景観資源  
 可視領域

眺望範囲  
 視点位置  
 主眺望方向  
 1 0 1 2 3 4 km

供用






供用



本地点は二見区集落(北側)の南部に位置し、国道331号に隣接する公園のすぐ下の干潟上に位置しています。南東方向への眺望では眼前に楚久川河口の干潟が広がり、視野両端には山林、水平線上には平島と長島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。

供用後は、代替施設が長島のすぐ右手に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は遮られますが、右手の山林(海成段丘)の稜線を超える高さではなく、距離が離れており視認量がわずかであることなどから違和感が生じることはありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.09%の増加となります。代替施設までの距離は約2.5km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.9  
楚久川河口からの眺望景観の変化



本地点は辺野古区中心部の南部、県道13号線近くの辺野古前上原公園内の高台に位置しています。東方向への眺望では、手前に辺野古川河口部と河川敷が、その先左手には辺野古集落と山林が、右手には辺野古漁港と神社が望め、奥に太平洋を、水平線上に平島と長島を眺望できます。キャンプ・シュワップ自体は見えません。


供用後は、代替施設が平島・長島の手前に眺望されることとなり、護岸により平島・長島への眺望は遮られます。代替施設までの距離は約1.0km、護岸への俯角は約0.1°で目につき易いということはありませんが、工事用仮設道路が視野を横切るように眺望されること、作業ヤード跡地が手前すぐ眼下の河川敷から神社手前まで視野いっぱいに眺望されることとなり、60°円錐視野内の景観構成要素については草地が11.68%、人工物が1.83%の増加となります。事業実施により以上のような眺めの変化が生じることとなります。

図-6.20.2.2.10  
辺野古前上原公園からの眺望景観の変化

現況



現況





区分	現況	供用	増減
空	47.16	47.16	0
人工物	0.00	0.00	0
樹林・草地	5.38	5.38	0
岩場・裸地	10.19	10.19	0
砂・浜	29.33	29.33	0
海面	7.94	7.94	0
合計	100.00	100.00	—

供用



供用



本地点は久志区南部の農地の先にある加知味崎の海岸に位置しています。東北東方向への眺望では、加知味崎の浜辺と右手に太平洋が広がり、水平線上に平島を眺望できます。キャンプ・シュワブ自体は見えません。


供用後は、地形に遮られて代替施設そのものは眺望できません。飛行する回転翼機については眺望可能であると考えられますが、景観構成要素の変化はほとんどないものと考えられます。

図-6.20.2.2,11  
加知味崎からの眺望景観の変化

## 現況




## 現況






区分 景観要素の割合	60度円錐視野に占める 景観要素の割合			
	現況	供用	増減	
空	48.69	48.69	0.00	
人工物	0.02	0.04	0.02	
樹林・草地	0.82	0.82	0	
岩場・裸地	0.26	0.25	-0.01	
砂・浜	43.08	43.07	-0.01	
海面	7.13	7.13	0.00	
合計	100.00	100.00	-	

## 供用






## 供用



本地点は松田区南東部の海岸沿いのヒーピィー海岸交流広場内に位置しています。北東方向への眺望では、眼前に太平洋が広がり、左手に豊原区・辺野古区・安部区の半島が望め、左手遠方にかすかに一ヶ岳を、水平線上の遠くにかすかに平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区の南側が遠望できます。

供用後は、代替施設が平島・長島の左手に遠望されることとなります。平島・長島への眺望が遮られることはあります。代替施設までの距離は約5km、護岸への仰角は約0.09°で圧迫感はありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.02%増加すると考えられます。



図-6.20.2.2.12  
ヒーピィー海岸交流広場からの眺望景観の変化



本地点は辺野古区南端、辺野古崎にある灯台の沖にある平島の海岸部に位置しています。西方向への眺望では、久志岳・辺野古岳・名護岳を眺望でき、眼前に砂浜と海域が広がり、キャンプ・シュワブのキャンプ地区が直近に見えます。

供用後も、代替施設が直近に眺望されますが、久志岳・辺野古岳・名護岳への眺望が遮られることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.91%の増加となります。代替施設までの距離は約500m、護岸への仰角は約0.3°で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.13  
平島からの眺望景観の変化



区分 景観要素の割合	区 分	現 況	供 用	増 減
空	48.76	48.74	-0.02	
人工物	0.27	1.16	0.89	
樹林・草地	1.08	0.53	-0.55	
岩場・裸地	0.01	0	-0.01	
砂・浜	0.10	0	-0.1	
海 面	49.78	49.57	-0.21	
合 計	100.00	100.00	-	



**供用**

本地点は辺野古漁港の航路の海上に位置しています。北東方向への眺望では、平島と長島を眺望でき、キャンプ・シュワブのキャンプ地区が近望できます。


供用後も代替施設が近くに眺望されます。護岸により長島への眺望が一部遮られることになりますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.89%の増加、進入灯は直近に視認されますが、代替施設までの距離は約500m、護岸への仰角は約 $1.0^{\circ}$ で圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.14  
辺野古航路からの眺望景観の変化

現況



現況





区分	現況		供用	増減
	現況	供用		
空	40.73	40.73		0
人工物	0.53	0.83		0.3
樹林・草地	11.13	11.24		0.11
岩場・裸地	1.14	1.14		0
砂・浜	0.80	0.75		-0.05
海面	45.68	45.31		-0.37
合計	100.01	100.00		-

供用



供用



凡例

代替施設  
調査範囲  
景観資源  
可視領域  
眺望範囲

視点位置  
主眺望方向

1 0 1 2 3 4 km

本地点は安部区南端の安部崎から安部オール島方向に水平方向約1.3km、垂直方向3,000ft(約914.4m)に位置しています。西方向への眺望では、手前に安部崎及び安部オール島、その先には大浦湾と沖縄島が広がり、水平線上には遠く東シナ海を眺望でき、キャンプ・シュワブの全域が望めます。

供用後は、代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.3%の増加となります。代替施設までの距離は約4.8kmで圧迫感はないものと考えられます。

図-6.20.2.2.15  
航空機からの眺望景観の変化

### (b) 眺望景観の価値認識の変化の程度

代替施設が建設されヘリコプターが日常的に場周経路を飛行することに伴う眺望景観の価値認識の変化について、地元住民の方へのヒアリング調査を行ったところ、普遍価値及び固有価値とともに、全ての調査地点において供用後の価値は概ね下がる結果となりました。

ヒアリング調査では、代替施設が建設された際の施設の様子及びヘリコプターの飛行状況のイメージを図化したフォトモンタージュを、現況写真と比較してもらい、それぞれの写真についてどのような印象を受けるかについて表-6.20.2.2.2に示す調査項目を設定し、表-6.20.2.2.3に示す評価数値割り当てを行い、SD法にて把握を行いました。また、ヘリコプターの飛行に伴う心理的圧迫や不安等に起因する価値の変化については、表-6.20.2.2.2に示す普遍価値項目の価値の変動により把握を行いました。

ヒアリングの回答結果は図-6.20.2.2.16～図-6.20.2.2.18に示すとおりです。

固有性や歴史性については他の項目と比較して、価値の大きな変化は見られませんでした。また、普遍価値項目の将来のヒアリング結果が、3項目とも現況よりも価値が低下していることから、心理的圧迫や不安等に起因する価値の低下があるものと考えられます。

なお、ヒアリングに用いた写真は資料編に記載しました。

表-6.20.2.2.2 ヒアリングの調査項目

	主要な眺望点及び 眺望景観の価値
普遍価値	審美性、自然性、眺望性
固有価値	固有性、歴史性、郷土性

表-6.20.2.2.3 形容詞対の評価数値割り当て

調査項目	普遍価値			固有価値		
	審美性 (総合指標)	自然性	眺望性	固有性	歴史性	郷土性
景観の印象	美しい	自然な	開放的な	めずらしい	歴史を感じる	地域イメージに合っている
非常に	1	1	1	1	1	1
やや	2	2	2	2	2	2
どちらでもない	3	3	3	3	3	3
やや	4	4	4	4	4	4
非常に	5	5	5	5	5	5
景観の印象	美しくない	人工的な	閉鎖的な	ありふれた	歴史を感じない	地域イメージに合っていない




図-6.20.2.2.16 眺望景観のヒアリング結果 (1/3)






図-6. 20. 2. 2. 17 眺望景観のヒアリング結果 (2/3)


(5) 歴史性 現況



(5) 歴史性 将来



(6) 郷土性 現況



(6) 郷土性 将来




図-6. 20.2.2.18 眺望景観のヒアリング結果 (3/3)

## 2) 囲繞景観の状況

### (a) 場の改変の程度

飛行場の存在に伴う各景観区の面積変化の程度について検討を行いました。

現況の分布面積と、存在・供用時の分布面積の比較を表-6.20.2.2.4及び図-6.20.2.2.19に、供用後の分布状況を図-6.20.2.2.20に示しました。

消失する景観区は、主に、海域-その他海域景観区が 115.4ha、陸域-米軍施設内-集落・人工地景観区が 38.0ha、陸域-米軍施設内-樹林地（平地）景観区が 33.4ha、海域-藻場景観区が 29.7ha、陸域-米軍施設内-砂浜景観区が 12.2ha、陸域-米軍施設内-草地景観区が 9.6ha となっています。また、陸域-米軍施設内-集落・人工地等景観区が 113.5ha、陸域-米軍施設内-草地景観区が 93.9ha、陸域-米軍施設内-樹林地（平地）景観区が 33.1ha 増加することとなります。

表-6.20.2.2.4 存在時の围绕景観の面積

景観区分		現況(ha)	消失(ha)	環境保全措置(ha)	供用(ha)	増減(ha)	変化の割合(%)
陸域	樹林地（山地）	667.3	-	-	667.3	-	-
	樹林地（平地）	1,343.5	0.6	-	1,342.9	△ 0.6	△ 0.0
	耕作地・牧草地等	869.9	-	-	869.9	-	-
	島嶼	9.8	-	-	9.8	-	-
	草地・湿地	85.8	2.4	7.4	90.7	4.9	5.8
	開放水域	19.8	-	-	19.8	-	-
	砂浜等	89.4	0.9	-	88.5	△ 0.9	△ 1.0
	集落・人工地等	101.0	-	0.6	101.5	0.6	0.5
	樹林地（山地）	364.8	1.0	-	363.8	△ 1.0	△ 0.3
	樹林地（平地）	737.8	33.4	31.1	735.5	△ 2.3	△ 0.3
米軍施設内	耕作地・牧草地等	42.0	0.9	-	41.1	△ 0.9	△ 2.1
	草地	63.9	9.6	93.9	148.2	84.3	131.9
	開放水域	6.7	0.0	0.8	7.5	0.8	11.3
	砂浜等	19.6	12.2	-	7.4	△ 12.2	△ 62.1
	集落・人工地等	115.8	38.0	113.5	191.2	75.4	65.1
	干潟	149.1	3.1	-	146.0	△ 3.1	△ 2.1
海域	サンゴ	25.2	0.0	-	25.2	△ 0.0	△ 0.1
	藻場	422.4	29.7	-	392.7	△ 29.7	△ 7.0
	その他海域	5,741.3	115.4	-	5,625.9	△ 115.4	△ 2.0
	合計	10,875.0	247.2	247.2	10,875.0	-	-





図-6.20.2.2.19 景観区分の割合





(b) 囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化の程度

a) 普遍価値

围绕景観の普遍価値の変化の程度を表-6. 20. 2. 2. 5に整理しました。なお、普遍価値については陸域の景観区では米軍施設の内外で差はないものと考えられるため、米軍施設内外を合計した結果を用いて検討を行いました。

陸域については、価値が高いと考えられる「陸域-樹林地(山地)」の景観区は事業による改変はほとんどなく、価値の変化は0.1%となっています。価値が中程度と考えられる「陸域-樹林地(平地)」、「陸域-開放水域」、「陸域-砂浜等」についてはその一部が「陸域-草地」や「陸域-集落・人工地等」となり価値が低下するものと考えられますが、変化の割合は0.1~12.0%となっています。価値が低いと考えられる「陸域-耕作地・牧草地等」については面積が0.1%減少します。「陸域-草地・湿地」については供用後には面積が増加することから価値の低下はありません。

海域については、価値が高いと考えられる「海域-干潟」「海域-サンゴ」「海域-藻場」については、その一部が「陸域-草地」や「陸域-集落・人工地等」となり価値が低下するものと考えられ、変化の割合はそれぞれ2.1%、0.1%、7.0%となっています。価値が中程度と考えられる「海域-その他海域」についてはその一部が「陸域-草地」や「陸域-集落・人工地等」となり価値が低下するものと考えられ、変化の割合は2.0%となっています。

表-6. 20. 2. 2. 5 景観区分の変化の割合

景観区分とその価値		面積					変化の割合(%)
景観区分		普遍価値	現況(ha)	消失(ha)	環境保全措置(ha)	供用(ha)	
陸域 ※米軍施設内外	樹林地(山地)	高い	1032.1	1.0	-	1031.1	△ 1.0 △ 0.1
	樹林地(平地)	中程度	2081.3	34.0	31.1	2078.4	△ 2.9 △ 0.1
	耕作地・牧草地等	低い	911.9	0.9	-	911.0	△ 0.9 △ 0.1
	島嶼	中程度	9.8	-	-	9.8	- -
	草地・湿地	低い	149.7	12.1	101.3	239.0	89.2 59.6
	開放水域	中程度	26.5	0.0	0.8	27.3	0.8 2.9
	砂浜等	中程度	109.0	13.1	-	95.9	△ 13.1 △ 12.0
海域	集落・人工地等	低い	216.8	38.0	114.0	292.8	76.0 35.0
	干潟	高い	149.1	3.1	-	146.0	△ 3.1 △ 2.1
	サンゴ	高い	25.2	0.0	-	25.2	△ 0.0 △ 0.1
	藻場	高い	422.4	29.7	-	392.7	△ 29.7 △ 7.0
	その他海域	中程度	5741.3	115.4	-	5625.9	△ 115.4 △ 2.0
			10875.0	247.2	247.2	10875.0	

※普遍価値については米軍施設の内外で差はないものと考えられるため、合計した結果で検討しています。

## b) 固有価値

囲繞景観の固有価値の変化の程度を表-6. 20. 2. 2. 6に整理しました。

陸域の米軍施設外については、価値が高いと考えられる「陸域-米軍施設外-樹林地(山地)」、「陸域-米軍施設外-島嶼」、価値が中程度と考えられる「陸域-米軍施設外-開放水域」、価値が低いと考えられる「陸域-米軍施設外-耕作地・牧草地」、「陸域-米軍施設外-集落・人工地等」については改変はなく、価値の低下はありません。価値が中程度と考えられる「陸域-米軍施設外-樹林地(平地)」については工事用道路の改変により一部が消失し、供用後は「陸域-米軍施設外-集落・人工地等」となることから価値が低下しますが、変化の割合は0.0%となっています。「陸域-米軍施設外-砂浜等」については辺野古地先水面作業ヤードの改変により一部が消失し、供用後は「陸域-米軍施設外-草地・湿地」となり価値が低下しますが、変化の割合は1.0%となっています。価値が低いと考えられる「陸域-米軍施設外-草地・湿地」については辺野古地先水面作業ヤード及び工事用道路の改変により一部が消失しますが、工事終了後速やかに緑化を行うことにより、変化の割合は非常に少なく、価値の変化はほとんどないものと考えられます。

陸域の米軍施設内については、価値が中程度と考えられる「陸域-米軍施設内-樹林地(山地)」が工事用道路の改変により一部消失し、供用後は「陸域-米軍施設内-集落・人工地等」となり価値は低下するものと考えられますが、変化の割合は0.3%と非常に少ないものとなっています。価値が低いと考えられる「陸域-米軍施設内-樹林地(平地)」、「陸域-米軍施設内-耕作地・牧草地等」、

「陸域-米軍施設内-草地」、「陸域-米軍施設内-開放水域」、「陸域-米軍施設内-砂浜等」、「陸域-米軍施設内-集落・人工地等」については一部が消失し、供用後は「陸域-米軍施設内-樹林地(平地)」、「陸域-米軍施設内-草地」或いは「陸域-米軍施設内-集落・人工地等」となりますが、現況の価値と比較して同程度であるものと考えられることから、価値の変化はほとんどないものと考えられます。

海域については、価値が高いと考えられる「海域-干潟」が、辺野古地先水面作業ヤードの改変により一部消失し、供用後は「陸域-米軍施設外-草地・湿地」となり価値は低下するものと考えられ、変化の割合は2.1%となっています。価値が中程度と考えられる「海域-サンゴ」、「海域-藻場」については埋立てにより一部が消失し、供用後は「陸域-米軍施設内-草地」或いは「陸域-米軍施設内-集落・人工地等」となり価値は低下しますが、変化の割合はそれぞれ0.1%、7.0%となっています。価値が低いと考えられる「海域-その他海域」については埋立により一部が消失し、供用後は「陸域-米軍施設内-草地」或いは「陸域-米軍施設内-集落・人工地等」となりますが、現況の価値と比較して同程度であるものと考えられることから、価値の変化はほとんどないものと考えられます。

表-6.20.2.2.6 景観区分の変化の割合

景観区分とその価値		面積					変化の割合(%)		
景観区分		固有価値	現況(ha)	消失(ha)	環境保全措置(ha)	供用(ha)			
陸域	米軍施設外	樹林地（山地）	高い	667.3	-	-	667.3	-	-
		樹林地（平地）	中程度	1343.5	0.6	-	1342.9	△ 0.6	△ 0.0
		耕作地・牧草地等	低い	869.9	-	-	869.9	-	-
		島嶼	高い	9.8	-	-	9.8	-	-
		草地・湿地	低い	85.8	2.4	7.4	90.7	4.9	5.8
	米軍施設内	開放水域	中程度	19.8	-	-	19.8	-	-
		砂浜等	中程度	89.4	0.9	-	88.5	△ 0.9	△ 1.0
		集落・人工地等	低い	101.0	-	0.6	101.5	0.6	0.5
		樹林地（山地）	中程度	364.8	1.0	-	363.8	△ 1.0	△ 0.3
		樹林地（平地）	低い	737.8	33.4	31.1	735.5	△ 2.3	△ 0.3
海域		耕作地・牧草地等	低い	42.0	0.9	-	41.1	△ 0.9	△ 2.1
		草地	低い	63.9	9.6	93.9	148.2	84.3	131.9
		開放水域	低い	6.7	0.0	0.8	7.5	0.8	11.3
		砂浜等	低い	19.6	12.2	-	7.4	△ 12.2	△ 62.1
		集落・人工地等	低い	115.8	38.0	113.5	191.2	75.4	65.1
		干潟	高い	149.1	3.1	-	146.0	△ 3.1	△ 2.1
		サンゴ	中程度	25.2	0.0	-	25.2	△ 0.0	△ 0.1
		藻場	中程度	422.4	29.7	-	392.7	△ 29.7	△ 7.0
		その他海域	低い	5741.3	115.4	-	5625.9	△ 115.4	△ 2.0
				10875.0	247.2	247.2	10875.0		

(c) 景観要素の状態の変化による価値の変化

ヘリコプターが日常的に場周経路を飛行することに伴う囲繞景観の価値認識の変化について、地元住民の方へのヒアリング調査で得られた結果を図-6.20.2.2.21～図-6.20.2.2.23に示しました。

ヒアリング調査では、ヘリコプターの飛行状況のイメージを図化したフォトモンタージュを現況写真と比較してもらい、それぞれの写真についてどのような印象を受けるかについて表-6.20.2.2.7の調査項目を設定し、表-6.20.2.2.8に示す評価数値割り当てを用い、SD法にて把握を行いました。

また、ヘリコプターの飛行に伴う心理的圧迫や不安等に起因する価値の変化については、表-6.20.2.2.7に示す普遍価値項目の価値の変動により把握を行いました。

ヒアリングの結果、全ての景観区分において普遍価値、固有価値ともに概ね下がる結果となりましたが、多様性、自然性、固有性については大きな変化はみられませんでした。しかし、総合評価である審美性のヒアリング結果が、他項目よりも低下の割合が大きいことから、心理的圧迫や不安等に起因する価値の低下があるものと考えられます。

なお、ヒアリングに用いた写真は資料編に記載しました。

表-6.20.2.2.7 ヒアリングの調査項目

	主要な囲繞景観の価値	
普遍価値	審美性、多様性、自然性	
固有価値	固有性、歴史性、郷土性	

表-6.20.2.2.8 形容詞対の評価数値割り当て

調査項目	普遍価値			固有価値			地域イメージに合っている
	審美性 (総合評価)	多様性	自然性	固有性	歴史性	郷土性	
景観の印象	美しい	複雑な	自然な	めずらしい	歴史を感じる		
非常に	1	1	1	1	1	1	
やや	2	2	2	2	2	2	
どちらでもない	3	3	3	3	3	3	
やや	4	4	4	4	4	4	
非常に	5	5	5	5	5	5	
景観の印象	美しくない	単調な	人工的な	ありふれた	歴史を感じない	地域イメージに合っていない	




図-6.20.2.2.21 囲繞景観のヒアリング結果 (1/3)




図-6. 20.2.22 囲繞景観のヒアリング結果 (2/3)




図-6.20.2.2.23 囲繞景観のヒアリング結果 (3/3)

## 6.20.3 評価

### 6.20.3.1 工事の実施

#### (1) 環境影響の回避・低減に係る評価

##### 1) 環境保全措置の検討

工事の実施時においては、既に以下に示す環境保全措置を講じることとしています。

- ・埋立土砂発生区域については、改変面積を可能な限り抑えることとしました。
- ・埋立土砂発生区域の切削後の切削面については、浸食防止剤等緑化を行う他、可能な限り現地の植物を利用する早期緑化対策を行います。
- ・埋立土砂発生区域に設置するベルトコンベアについては工事終了後速やかに撤去します。
- ・辺野古地先水面作業ヤードについては、工事終了後速やかに緑化対策を行います。
- ・工事用仮設道路の一部については、工事終了後速やかに撤去し、可能な限り原状回復を行います。
- ・海中への石材投入や床堀・浚渫による水の濁りの影響を低減させるため、汚濁防止膜や汚濁防止枠を適切に設置・使用します。
- ・海上ヤードについては、工事終了後速やかに撤去します。

上記の環境保全措置を予測の前提として検討した結果、辺野古前上原公園からの眺めの状況については現況における眺望状況からの変化の程度が大きいものと考えられることから、以下のとおり環境保全措置を講じることとします。

- ・辺野古地先水面作業ヤード内については、資材の整理整頓や飛散防止措置を行うなどの修景に努めます。

##### 2) 環境影響の回避・低減の検討

###### (a) 主要な眺望点及び視点場の状況

調査及び予測の結果を踏まえると、一般的に利用されている主要な眺望点及び視点場の改変はないことから、主要な眺望点及び視点場の状況の改変の程度はほとんどなく、環境保全措置は講じないものとしました。以上のことから、工事の実施による主要な眺望点及び視点場の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

(b) 景観資源の状況

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、景観資源である海成段丘の一部が改変されますが、環境保全措置として、埋立土砂発生区域については、改変面積を可能な限り抑えることにより、工事の実施による景観資源に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

(c) 主要な眺望景観の状況

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、a)～c) に示すとおり、工事の実施による主要な眺望景観の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

また、工事中の水の濁りによる影響については、環境保全措置として汚濁防止膜や汚濁防止枠を適切に設置・使用することにより、景観資源としての海域の変化は局所的で一時的なものとなることから、主要な眺望景観の変化の程度はほとんどなく、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

a) 辺野古前上原公園

辺野古前上原公園からの眺望景観の変化については、工事用仮設道路が視野を横切るように眺望され、辺野古地先水面作業ヤードが手前すぐ眼下の河川敷から神社手前まで視野いっぱいに眺望されることとなり、工事用仮設道路により平島・長島への眺望は遮られ、60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が 19.76%の増加となることから、現況における眺望状況からの変化の程度が大きいものと考えられます。これらのことから環境保全措置の検討を行った結果、辺野古地先水面作業ヤード内については資材の整理整頓や飛散防止措置を行うなどの修景に努めることとしました。また、工事用仮設道路の色を海の青色に近い配色の塗装を施すなどの修景に努めることとしました。この環境保全措置により眺めの状況の変化を低減する効果が期待できると考えられます。

b) 汀間漁港

汀間漁港からの眺望景観の変化については、海上ヤードにおいて作業を行う作業船が平島のすぐ右手に眺望されることとなり、平島への眺望は部分的に遮られる場合もありますが、構造物が出現することはなく圧迫感はないこと、海上ヤードは工事終了後、速やかに撤去され工事期間中の一時的なものにとどま

ることから、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから環境保全措置は講じないものとしました。

c) カヌチャベイホテル&ヴィラズ

カヌチャベイホテル&ヴィラズからの眺望景観の変化については、海上ヤードにおいて作業を行う作業船が大浦湾内に眺望できますが構造物が出現することはなく圧迫感はないものと考えられます。また、埋立土砂発生区域が久志岳・辺野古岳の左手前の半島地形上に眺望されることとなりますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られることはできません。埋立土砂発生区域までの距離は約5km、俯角は約0.4°で目につき易いということではなく、環境保全措置として、埋立土砂発生区域については、改変面積を可能な限り抑えることにより、60°円錐視野内の景観構成要素については岩場・裸地が0.06%の増加、人工物が0.01%の増加と非常に少なく、現況における眺望状況との大きな違いはありません。さらに、海上ヤードは工事終了後、速やかに撤去され工事期間中の一時的なものにとどまること、埋立土砂発生区域の切削後の切削面については、浸食防止剤等緑化を行う他、現地の植物を利用する早期緑化対策を行うことから、主要な眺望景観の状況に及ぼす影響については事業者による実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価しました。

(d) 海中

海中からの眺望景観の変化については、平均的な水平透視度が約20mであるため、構造物が出現することなく圧迫感はないものと考えられます。また、海上ヤードは工事終了後、速やかに撤去され工事期間中の一時的なものにとどまることから、現況における眺望状況との変化はないものと考えられます。

以上のことから環境保全措置は講じないものとしました。

(e) 車窓景観の状況

車窓景観の状況については、ベルトコンベアが道路上部を横断し、設置高さが4.5mであることから近傍通過時には圧迫感が生じるものと考えますが、法定速度50km/hでの走行車両内から視認される時間は非常に短いものであること、環境保全措置として、当該構造物は工事終了後、速やかに撤去し、影響は工事期間中の一時的なものにとどまることから、現況における眺望状況との大きな違いではなく、車窓景観の状況に及ぼす影響については事業者による実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価しました。

## (2) 国又は地方公共団体による環境保全の基準又は目標との整合性に係る評価

### 1) 環境保全の基準又は目標

沖縄県が平成15年4月に策定した沖縄県環境基本計画によると、「圏域別配慮指針」として「沖縄島北部圏域」の中の「環境配慮事項」として、「開発等事業においては、生態系の攪乱、赤土等の流出、景観の悪化を起こさないよう、事業実施の場所、規模、工法等について細心の注意を払う」と記載されています。また、沖縄県が平成23年1月に策定した沖縄県景観形成基本計画によると、「広域的な風景作りの取り組み」の中で、「やんばるの森景観域」として、「沖縄島の自然の宝庫であるやんばる地域において、眺める対象としてのやんばるの森とそれを取りまく海岸線の景観は、区域の中心となる景観です。これらの景観が損なわれることなく今後も維持継承できるよう、やんばるの森及び塩屋湾から辺土をめぐり平良湾を経て一周する海岸線を含む区域をやんばるの森景観域として設定しました。」と記載されており、風景づくりのキーワードとして、風景の保全・回復として「山並み・稜線」、「特色ある自然(山、海、海岸、川 等)」が、風景の創出として「自然の地形の活用」、「背景となる自然との調和」が設定されています。

これらを環境保全の基準又は目標とします。

### 2) 環境保全の基準又は目標との整合性

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、主要な眺望点及び視点場、景観資源、主要な眺望景観の変化は最小限にとどめることで、これらの景観が損なわれることなく今後も維持できるよう十分に配慮されていると考えられることから、環境保全の基準又は目標との整合は図られているものと評価しました。

### 6.20.3.2 施設等の存在及び供用

#### (1) 環境影響の回避・低減に係る評価

##### 1) 環境保全措置の検討

###### (a) 主要な眺望景観の状況

施設等の存在及び供用時においては、既に以下に示す環境保全措置を講じることとしています。

- ・埋立土砂発生区域については、改変面積を可能な限り抑えることとした。
- ・埋立土砂発生区域については、可能な限り現地の植物を利用する緑化対策を行います。
- ・辺野古地先水面作業ヤード跡地は、緑化対策等を行うなどの修景に努めます。
- ・法面や滑走路周辺は、芝張り等の緑化を行います。

上記の環境保全措置を予測の前提として検討した結果、飛行場施設の存在・供用による主要な眺望景観の状況のうち、辺野古前上原公園からの眺めの状況については現況における眺望状況からの変化の程度が大きいものと考えられることから、以下のとおり環境保全措置を講じることとします。

- ・工事用仮設道路については海の青色に近い配色の塗装を施すなどの修景に努めます。

また、主要な眺望景観の眺めの状況についてのフォトモンタージュを用いたヒアリング調査結果からは供用後の眺望景観の価値認識が下がる傾向が示唆されており、施設の存在及び供用により眺望景観の価値認識に影響を及ぼすおそれがあることから、以下のとおり環境保全措置を講じることとします。

- ・周辺集落内外の緑化対策等については、周辺自治体等と調整を行い、可能な限り周辺地域の修景に努めます。

### (b) 囲繞景観の状況

施設等の存在及び供用時においては、既に以下に示す環境保全措置を講じることとしています。

- ・埋立土砂発生区域については、可能な限り現地の植物を利用する緑化対策を行います。
- ・辺野古地先水面作業ヤード跡地は、緑化対策等を行うなどの修景に努めます。
- ・法面や滑走路周辺は、芝張り等の緑化を行います。

上記の環境保全措置を予測の前提として検討した結果、飛行場施設の存在・供用による围绕景観の普遍価値と固有価値の変化は、景観要素の状態の変化による価値の変化はほとんどないものと考えられますが、フォトモンタージュを用いたヒアリング調査結果において、供用後の航空機の運航により価値認識が下がる傾向が示唆されており、围绕景観の価値に影響を及ぼすおそれがあることから、以下のとおり環境保全措置を講じることとします。

- ・周辺集落内外の緑化対策等については、周辺自治体等と調整を行い、可能な限り周辺地域の修景に努めます。

## 2) 環境影響の回避・低減の検討

### (a) 主要な眺望景観の状況

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、以下の(ア)～(セ)に示すとおり、施設等の存在及び供用による主要な眺望景観の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

また、眺望景観の価値認識に及ぼす環境影響については、集落内外の緑化対策等を行うなどの修景に努めることにより、価値認識の変化を低減する効果が期待できると考えられることから、施設等の存在及び供用による主要な眺望景観の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

### (ア) 安部崎からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります、平島・長島への眺望が遮られることはなく、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはありません。また、埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上

に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られることはなく、環境保全措置として、埋立土砂発生区域については改変面積を可能な限り抑えることとし、現地の植物を利用する緑化対策を行うことにより、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.15%の増加となります、代替施設までの距離は約3.2km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないことから、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

#### (イ) カヌチャベイホテル&ヴィラズからの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望され、護岸により長島への眺望はごく一部が遮られることになりますが、島嶼群全体が観認できなくなることはありません。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。埋立土砂発生区域跡地の一部が半島地形上に眺望されますが、久志岳・辺野古岳への眺望が遮られることはなく、環境保全措置として、埋立土砂発生区域については改変面積を可能な限り抑えることとし、現地の植物を利用する緑化対策を行うことにより、周辺樹林地との違和感が生じることはあります。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.24%の増加となります、代替施設までの距離は約3.2km、護岸への俯角は約1.4°で目につき易いということではなく、現況における眺望状況との大きな違いはないことから、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

#### (ウ) カヌチャビーチ（昼間）からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望されることになりますが、平島・長島への眺望が遮られることはあります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.23%の増加となります、代替施設までの距離は約3.0km、護岸への仰角は約0.2°で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (エ) カヌチャビーチ（降雨時）からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望されることになりますが、平島・長島への眺望が遮られることはあります。また、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはあります。60°円錐視野内の景観構成要素につ

いては人工物が 0.17% の増加となります、代替施設までの距離は約 3.0km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

(オ) カヌチャビーチ（夜間）からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります、平島・長島への眺望が遮られることはあります。現況でキャンプ地区として利用されていた場所が滑走路となるため、照明は減ることとなります。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.17% の増加となります、代替施設までの距離は約 3.0km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はなく、さらに、夜間であることから位置の確認は困難であり、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

(カ) 汀間漁港からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の手前に眺望され、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は一部が遮られることとなります、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.31% の増加となります、代替施設までの距離は約 2.2km、護岸への仰角は約 0.2° で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

(キ) 瀬嵩の浜からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島のすぐ右手に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望はごく一部が遮られますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が 0.43% の増加となります、代替施設までの距離は約 1.6km、護岸への仰角は約 0.04° で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

(ク) 楚久川河口からの眺望景観の変化

代替施設が長島のすぐ右手に眺望されることとなり、護岸及び進入灯により平島・長島への眺望は遮られますが、右手の山林（海成段丘）の稜線を超える高さではなく、距離が離れており視認量がわずかであることなどから違和感が生じることはありません。60° 円錐視野内の景観構成要素については人工物が

0.09%の増加となります。代替施設までの距離は約 2.5km、護岸への仰角は約 0.2°で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (ヶ) 辺野古前上原公園からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の手前に眺望されることとなり、護岸により平島・長島への眺望は遮られます。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が1.83%の増加となり、環境保全措置として辺野古地先水面作業ヤード跡地は緑化対策等を行うなどの修景に努めることにより草地が11.68%の増加となります。代替施設までの距離は約 1.0km、護岸への俯角は約 0.1°で目につき易いということはありませんが、工事用仮設道路が視野を横切るように眺望され、作業ヤード跡地が手前すぐ眼下の河川敷から神社手前まで視野いっぱいに眺望されることから、現況における眺望状況から変化が生じるものと考えられます。

これらのことから環境保全措置の検討を行った結果、工事用仮設道路の色を海の青色に近い配色の塗装を施すなどの修景に努めることとしました。この環境保全措置により眺めの状況の変化を低減する効果が期待できると考えられます。

#### (コ) 加知味崎からの眺望景観の変化

地形に遮られて代替施設そのものは眺望できません。飛行する回転翼機については眺望可能であると考えられますが、景観構成要素の変化はほとんど無く、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (サ) ヒーピイー海岸交流広場からの眺望景観の変化

代替施設が替施設が平島・長島の左手に遠望されることとなります。平島・長島への眺望が遮られることはありません。代替施設までの距離は約 5km、護岸への仰角は約 0.09°で圧迫感はなく、60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.02%の増加となり、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (シ) 平島からの眺望景観の変化

供用後も代替施設が直近に眺望されますが、久志岳・辺野古岳・名護岳への眺望が遮られることは 없습니다。60°円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.91%の増加となります。代替施設までの距離は約 500m、護岸への

仰角は約 $0.3^{\circ}$ で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (ア) 辺野古航路からの眺望景観の変化

供用後も代替施設が近くに眺望され、護岸により長島への眺望が一部遮られることになりますが、島嶼群全体が視認できなくなることはありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.89%の増加、進入灯は直近に視認されますが、代替施設までの距離は約500m、護岸への仰角は約 $1.0^{\circ}$ で圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないものと考えられます。以上のことから、環境保全措置は講じないものとしました。

#### (セ) 航空機からの眺望景観の変化

代替施設が平島・長島の右手に遠望されることとなります、平島・長島への眺望が遮られることはなく、飛行場支援施設などにより半島地形上の稜線が遮られることはありません。また、埋立土砂発生区域跡地の一部が眺望されますが、環境保全措置として、埋立土砂発生区域については改変面積を可能な限り抑えることとし、現地の植物を利用する緑化対策を行うことにより、周辺樹林地との違和感が生じることはありません。 $60^{\circ}$ 円錐視野内の景観構成要素については人工物が0.3%の増加となります、代替施設までの距離は約4.8kmで圧迫感はなく、現況における眺望状況との大きな違いはないことから、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

#### (ブ) 囲繞景観の状況

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、埋立土砂発生区域については可能な限り現地の植物を利用する緑化対策を行うこと、辺野古地先水面作業ヤード跡地は、緑化対策等を行うなどの修景に努めること、法面や滑走路周辺は芝張り等の緑化を行うことなどにより、飛行場施設の存在・供用による围绕景観の普遍価値と固有価値が低下するところもありますが、施設等の存在及び供用による围绕景観の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

また、景観要素の状態の変化が围绕景観の価値認識に及ぼす環境影響については、環境保全措置として辺野古地先作業ヤードや工事用仮設道路周辺、埋立土砂発生区域等の集落内外の緑化対策等を行うなどの修景に努めることにより、

価値認識の変化を低減する効果が期待できると考えられることから、施設等の存在及び供用時による囲繞景観の状況に及ぼす影響については、事業者による実行可能な範囲内で最大限の低減が図られているものと評価しました。

## (2) 国又は地方公共団体による環境保全の基準又は目標との整合性に係る評価

### 1) 環境保全の基準又は目標

沖縄県が平成15年4月に策定した沖縄県環境基本計画によると、「人と自然が共生する潤いのある地域づくり」に向けた緑・水辺・景観の保全と創造に係る施策として、「良好な自然・農村景観の保全と創造」を推進することとしています。また、沖縄県が平成23年1月に策定した沖縄県景観形成基本計画によると、「広域的な風景作りの取り組み」の中で、「やんばるの森景観域」として、「沖縄島の自然の宝庫であるやんばる地域において、眺める対象としてのやんばるの森とそれを取りまく海岸線の景観は、区域の中心となる景観です。これらの景観が損なわれることなく今後も維持継承できるよう、やんばるの森及び塩屋湾から辺土をめぐり平良湾を経て一周する海岸線を含む区域をやんばるの森景観域として設定しました。」と記載されており、風景づくりのキーワードとして、風景の保全・回復として「山並み・稜線」、「特色ある自然(山、海、海岸、川等)」が、風景の創出として「自然の地形の活用」、「背景となる自然との調和」が設定されています。

これらを環境保全の基準又は目標とします。

### 2) 環境保全の基準又は目標との整合性

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置の検討結果を踏まえると、主要な眺望点及び視点場及び景観資源の変化、主要な眺望景観の変化、囲繞景観の状況については影響を最小限にとどめることで、これらの景観が損なわれることなく今後も維持できるよう十分に配慮されていると考えられることから、環境保全の基準又は目標との整合は図られているものと評価しました。