

令和8年10月14日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒 木 和 彦

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件 名	納入（履行） 場 所	納 期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備 考
1J31	# 6 庁舎地下ダクト内給気 配管溶接補修	島松駐屯地	8.11.30	8.10.14	8.10.20 1000	8.10.20 1000	防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格)は 問わない。	総品目総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先

〒061-1393

北海道恵庭市西島松308番地 島松駐屯地

陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部 契約課

TEL: 0123-36-8611 (担当: 第1契約班 岸本 内線: 5339)

FAX: 0123-36-8719

※メールでの返信は左記アドレスをお願いします。 chouka-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp

※市場価格調査の依頼があった場合には、お手数をおかけしますがご協力をお願いします。

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒木 和彦

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
6MCE11A03290		6MCZ1A00041 0001						
品名 または 件名								
# 6 庁舎地下ダクト内給気配管溶接補修								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
島松駐屯地				総一管一営 花田事務官（5294）				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
# 6 1号庁舎				令和8年11月30日（月）				

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部 契約課事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年10月20日（火）10時00分 調達会計部契約課第1契約班

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 見積の方法

ア 落札決定に当たっては、見積書に記載された金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）をもって契約価格とするので見積った金額の110分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を見積書に記載すること。

イ 見積書の余白に「入札及び契約心得」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。

(2) 無効見積

ア 見積依頼に関する条件に違反して見積もりした場合。

イ 見積金額が明瞭でない場合。

ウ 見積者が誰であるか識別できない場合。

エ 暴力団排除に関する誓約事項の誓約に虚偽があった場合。

(3) 違約金

ア 落札者が契約を結ばないときは、見積金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

イ 契約者が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(4) 履行延期賠償金

延滞1日につき未納金額の1000分の1の金額を賠償金として徴収する。

(5) その他

ア 見積辞退の場合は、見積書に辞退の旨、辞退届書を具体的に記入のうえ提出されたい。

イ 見積書は、期日迄に必着（FAX可、但し後日原本提出（郵送又は直接持参））するよう提出されたい。

ウ 見積書の右上部余白等に見積依頼書に記載されている通知番号を記入されたい。

エ 見積書には住所・社名・代表者の役職・氏名の記載、押印省略の場合はさらに担当者名・連絡先を記載されたい。

オ 仕様等に疑問の点があれば、契約担当者に連絡し内線等を確信して使用担当者へ問い合わせされたい。

カ 契約等に疑問の点があれば、契約担当者へ問い合わせされたい。

※ 市場調査価格についてもあわせて提出をお願いします。

見積書提出先 〒061-1393 北海道恵庭市西島松308 陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部 契約課（担当：岸本）

電 話 0123-36-8611（内線5339番）
FAX 0123-36-8719（直通）

仕様書


- 件名 : # 6 庁舎地下ダクト内給気配管溶接補修
- 作業場所 : 北海道恵庭市西島松 3 0 8 番地 陸上自衛隊島松駐屯地
- 作業概要 : 地下配管ダクト内における給気配管の蒸気漏れ部位の溶接補修

一般事項


項	目	事	項										
1	総則	特記仕様書及び図面は、陸上自衛隊島松駐屯地において実施する「＃6 庁舎地下ダクト内給気配管溶接補修」において必要な項目を制定する。											
2	施工	本補修は、特記仕様書及び図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の工事標準仕様書及び各種関連法令に基づき実施する。また必要以上の箇所に損傷を与えてはならない。与えた場合は請負業者の責任において現状回復する。											
3	意義	特記仕様書及び図面との内容に相違ある場合や明示ない場合又は疑いを生じた場合には、すべて監督官と協議しなければならない。ただし、協議の結果による請負金額の変更はしない。											
4	現場管理	(1) 作業場所は、常に整理整頓その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。 (2) 出入り口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。 (3) 補修箇所及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。 (4) その他部隊側の諸規則、指示に従い延滞なく作業を行う。											
5	安全管理	(1) 建築基準法、労働安全衛生法及びその他関連法令等の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止をはかるものとする。 (2) 工事の調査及び施工に当たり、暗渠内、ピット内、トレンチ内、シャフト内等で酸素欠乏、熱中症、有毒ガス、粉じん、煙等が滞留又は発生するおそれのある場合は、酸素濃度、温度及び湿度等の確認を行い作業者に工事作業の手順及び安全措置についての指示をおこなうとともに、十分な換気等の措置を講ずる。 なお、作業時は、必ず複数の作業員で行い、監視人を配置して安全確保に努める。 (3) 工事中、パルプ等の必要箇所に「作業中」、「操作厳禁」等の表示を行い、誤操作による事故の防止に努める。											
6	書類整理	書類の整理は、請負業者の責任において監督官の指示どおり延滞なく行う。											
7	作業写真	<table><tr><th>分類</th><th>規格</th><th>部数</th><th>撮影箇所</th></tr><tr><td>着手前</td><td rowspan="3">L版程度とする。</td><td rowspan="3">各1部 (アルバム等貼り付け)</td><td rowspan="3">撮影箇所は補修内容及び、監督官の指示する場所とする。</td></tr><tr><td>補修中</td></tr><tr><td>完成時</td></tr></table>		分類	規格	部数	撮影箇所	着手前	L版程度とする。	各1部 (アルバム等貼り付け)	撮影箇所は補修内容及び、監督官の指示する場所とする。	補修中	完成時
分類	規格	部数	撮影箇所										
着手前	L版程度とする。	各1部 (アルバム等貼り付け)	撮影箇所は補修内容及び、監督官の指示する場所とする。										
補修中													
完成時													
8	後片付け	補修完了に際しては、現場の後片付け清掃等を行う。											
9	電気・水道	電気・水道は、請負業者の負担において準備する。											
10	発生材	発生材については、業者の責において法令に基づき適正に処理し、マニフェストの写しを提出する。但し、鉄屑及びアルミ屑等の金属類については、監督官の指定する場所（島松駐屯地内）に運搬し整理のうえ集積する。											
11	保証	本補修完了後、実施の不備等による損傷等は、請負業者の負担で修復する。											
12	完了検査	補修完了後、特記仕様書及び図面等に基づき、請負業者・監督官が立会いの上、検査官が指定した日時に行うこと。											

特記事項

項目	事項
1 補修工法	(1) 地下配管ダクト内における給気配管の蒸気漏れ部位を溶接補修する。 (2) 溶接は、既設配管接合部溶接の肉厚を確認の上、溶接する。
2 溶接工	自動溶接を除く溶接工は、「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に示す試験等の技量を有するもの又は監督職員が同等以上の技量を有すると認めた者とする。
3 溶接部の検査	(1) 溶接部は、溶接部全線にわたり目視点検を行い、割れ、アンダーカット、オーバーラップ、クレーター等有害な欠陥がないものとする。 (2) 溶接部の管外面の余盛りの高さは、3mm以下とする。 (3) 溶接部の非破壊検査は浸透探傷検査又は磁粉探傷検査による。



島松駐屯地案内図 S=1 : 20,000



駐屯地配置図 S=1 : 8,000

件名	# 6 庁舎地下ダクト内給気配管溶接補修				図面番号	1 / 1
種別	特記仕様書・案内図・配置図				縮尺	図示
総務部長	管理課長	営繕班長	工事企画係長	ボイラー係長	ボイラー整備主任	設計
陸上自衛隊北海道補給処 総務部管理課営繕班					令和 8 年 1 0 月 9 日	