

# 航空機騒音自動測定装置による測定結果

(松島飛行場周辺)

上段:単位(WECPNL)

下段:騒音発生回数

【平成24年3月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損						-	-	60.2	-	48.0	65.8	-	56.9	-
								-	-	8	-	2	3	-	3	-
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損														
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損														
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	56.0	56.7	-	56.1	-	51.3	55.0	-	56.1	-	-	60.9	-	60.6	55.8
		6	9	-	1	-	1	4	-	7	-	-	11	-	3	4
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損														
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	61.8	43.9	52.8	52.8	46.8	-	52.5	-	49.3	49.0	-	-	回線工事等のため測定不能		
		8	1	1	2	1	-	2	-	3	1	-	-			

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	(東松島市野蒜)	56.1	-	-	48.2	-	49.7	51.1	50.5	-	-	53.2	55.4	53.5	50.0	50.6	-
		4	-	-	1	-	2	2	1	-	-	2	2	2	1	2	-
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	54.9	-	51.6	64.1	-	73.3	56.9	55.6	-	-	60.5	57.8	69.6	45.9	-	-
		3	-	1	4	-	6	3	3	-	-	7	2	2	1	-	-
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損															
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	回線工事等のため測定不能															