

調 達 概 要 書 (追 加)

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

提出期限：令和 3年 3月 11日

整理 番号	品 名	部品番号	関連機器 及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
1970	基地防空用地対空誘導弾の 降雨制限緩和に係る検討		基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-X 0 0 6 3 8	秘
1971	PSEUDO BEAM DATA GENERAT ION CCA 修理 (診 断後)	E 1 0 0 1 7 1 2 4 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 0 0 0 6 0	なし
1972	AUXILIARY IN DICATOR 修理 (診 断後)	0 1 5 5 5 1 3 2 2 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 0 0 0 6 1	なし
1973	PLATFORM CONT ROL PANEL 修理 (診断後)	V 2 2 2 - 3 6 0 1 8	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 1 2 0 6 2	なし
1974	ENGINE 修理 (診断 後)	0 0 6 7 5 3 3 5 0	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 0 0 0 6 3	なし
1975	SEARCH SIGNAL PROCESSING OU TPUT CCA 修理	E 1 0 0 1 7 2 2 1 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 0 0 0 6 4	なし
1976	GPS RECEIVER 修理	0 1 5 5 5 8 2 2 0 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 7 7 0 6 5	なし
1977	POWER SUPPLY 1 UNIT 診断	0 1 5 5 5 1 0 0 8 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N y 0 0 0 6 6	なし
1978	IGNITION CONT ROL UNIT 修理	E 1 0 0 1 8 1 0 1 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N z 5 8 0 1 2	なし
1979	POWER FOR CON TROL 修理	0 1 5 5 5 5 5 2 8 G 1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N z 6 1 0 1 3	なし
1980	RELAY UNIT SI MULATOR 修理	0 1 5 5 7 0 3 0 4 G 1	基地防SAMシミュ レータ	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS-N d 0 0 0 0 6	なし