

調 達 概 要 書 (追 加)

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

提出期限：令和 4 年 3 月 1 8 日

整理 番号	品 名	部品番号	関連機器 及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
925	SIGNAL PROCESSOR MPU 2 CCA 修理	E10017283G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00068	なし
926	FOLLOWUP SIGNAL PROCESSING CCA 修理	E10017228G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00069	なし
927	INTERCEPT COMPUTING MPU 2 CCA 修理	015551305G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00070	なし
928	CONTROL DISPLAY UNIT 修理 (診断後)	015558218G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00072	なし
929	POWER SUPPLY 1 UNIT 修理 (診断後)	015551008G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00073	なし
930	MPU CCA 修理	176A111135-001	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny58067	なし
931	INTERCEPT BUS CONTROL MPU CCA 修理	TG05017-D437	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny58071	なし
932	CHASSIS, ELECTRICAL ELECTRONIC 修理	FCA59E06572-1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny59074	なし
933	RELAY OUTPUT UNIT 修 理	E10018102G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nz58015	なし
934	POWER DISTRIBUTOR FOR LAUNCHER 修理	015555506G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nz61014	なし