

調 達 概 要 書 （ 訂 正 ）

公募（修理・役務）

班名：契約第5班

誤

整理 番号	品 名	部品番号	関連器材及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
2851	天井走行クレーン 診断（現地）	PN940605-1	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390016	
2852	天井走行クレーン 診断（現地）	PN940605-2	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390016	
2849	天井走行クレーン 修理（診断後） （現地）	PN940605-1	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390017	
2850	天井走行クレーン 修理（診断後） （現地）	PN940605-2	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390017	
			ー以下余白ー			

正

整理 番号	品 名	型式又は部品番号	関連器材及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
2851	天井走行クレーン 診断（現地）	940605-1	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390016	部品番号誤りのため。
2852	天井走行クレーン 診断（現地）	940605-2	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390016	部品番号誤りのため。
2849	天井走行クレーン 修理（診断後） （現地）	940605-1	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390017	部品番号誤りのため。
2850	天井走行クレーン 修理（診断後） （現地）	940605-2	航空機汎用	株式会社キトー	4補LPS-B390017	部品番号誤りのため。
			ー以下余白ー			

--	--	--	--	--	--	--