

## 調 達 概 要 書 ( 追 加 )

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

提出期限：令和 6 年 6 月 21日

| 整理<br>番号 | 品 名                                             | 部品番号         | 関連機器<br>及び<br>適用機種 | 製造会社                    | 適用<br>仕様書         | 備考 |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----|
| 2551     | ELEVATION ANGLE<br>DETECTION MECHANISM<br>修理    | 015555516G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2552     | LAUNCH CONTROLLER<br>修理                         | 015555503G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2553     | POSITION CONTROL<br>CIRCUIT CARD 修理             | AU4647N111   | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2554     | LAUNCH CONTROL MPU<br>CIRCUIT CARD 修理           | E10018111G2  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2555     | IO 3 CIRCUIT CARD 修<br>理                        | E10018117G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2556     | MULTIPLEX AD CIRCUIT<br>CARD 修理                 | E10018129G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00016 | なし |
| 2557     | LAUNCH OPERATION<br>PANEL 診断                    | 015555507G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Nz00017 | なし |
| 2558     | CONTROL POWER SUPPLY<br>修理                      | 006748010    | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2559     | POWER DISTRIBUTOR<br>修理                         | 015550160G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2606     | FOLLOWUP PROCESSING<br>CIRCUIT CARD 修理          | E10017121G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2607     | SEARCH SIGNAL<br>PROCESSOR 4 CIRCUIT<br>CARD 修理 | E10017220G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2608     | POWER SUPPLY UNIT<br>修理                         | TG01001-C306 | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2609     | RECEIVER FREQUENCY<br>MODULATION 2 修理           | TG05016-C012 | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2610     | RH INDICATOR IF<br>CIRCUIT CARD 修理              | TG05017-D110 | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2611     | SIGNAL PROCESSOR MPU<br>2 CCA 修理                | E10017283G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2612     | INTERCEPT<br>COMMUNICATION MPU 2<br>CCA 修理      | TG05017-D428 | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2613     | LH INDICATOR MPU CCA<br>修理                      | TG05017-D329 | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00077 | なし |
| 2614     | SIGNAL PROCESSOR 修理                             | 015550220G1  | 基地防SAM             | 東芝電波プロダ<br>クツ株式会社       | 4補LPS-<br>Ny00078 | なし |
| 2615     | 基地防空用地対空誘導<br>弾 発射装置 改修<br>(現地)                 | 015555570G1  | 基地防SAM             | 東芝インフラシ<br>ステムズ株式会<br>社 | 4補LPS-<br>X00534  | なし |