

対象契約一覧表

追加

掲載 番号	該当する契約	部品番号	随意契約 による 理由	一覧表への 掲載日	新規参入の申し込みに必要となる要件	提出先 (問合せ先)
3635	ガス検知器 機能検査	41DS31022-111	キ	R7. 3. 6	契約履行に必要となるガス検知器 機能検査 (P/N 41DS31022-111) の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。	調達部契約課 契約第 4 班