

調 達 要 領 指 定 書

調達要求番号	DP24515X051931- DP24515X051933
品 名	STIMULATOR, LOAD FORCE ERROR SE 国外修理 (診断後)
仕様書番号	4補LPS-B660075-1

指定事項：2.2 修理対象品は次による。

調達要求番号	一連番号 (Ser No.)
DP24515X051931	062
DP24515X051932	0119
DP24515X051933	087

————— 以下余白 —————