

(お知らせ)

31.4.19  
航空幕僚監部

## 航空自衛隊T-4中等練習機エンジンの不具合及び今後のT-4の飛行等 について

平成31年4月2日(火)、航空自衛隊三沢基地のT-4中等練習機のエンジンに不具合が発生し、必要な調査を行うとともに、その間、飛行を見合わせていたところですが、その概要及び今後の対応について以下の通りお知らせいたします。

### 1 概要

- (1) 三沢基地所属のT-4中等練習機が離陸後、右エンジンからの異音及び振動を認めたため、速やかに着陸し、点検したところ、エンジン内部の損傷及びエンジン部品の折損を確認。
- (2) 飛行安全に万全を期すため、T-4中等練習機保有部隊(ブルーインパルス含む。)で飛行を見合わせ。
- (3) 製造会社による調査結果により、エンジン部品の交換が必要なことが判明。

### 2 今後の対応

エンジン部品の交換等の対策を講じた上で、安全が確認された機体から順次、飛行再開することとします。

また、エンジン部品交換等が必要となることから、T-4中等練習機を使用するブルーインパルスについては、当面の間、展示飛行を中止いたします。

(参考)

### T-4 中等練習機



乗員	2名
全幅	約9.9m
全長	約13.0m
全高	約4.6m
全備重量	約5.64t
最大速度	約マッハ0.9
エンジン	2基 (F3-IHI-30B)
航続距離	約1,300km
製作	川崎重工