

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	2320-283-4624-5	仕 様 書 番 号
胃集団検診車，3号 修理	札幌病衛 5-17	
	防衛大臣承認	令和 年 月 日
	作 成	令和 5年 7月 13日
	変 更	令和 年 月 日
作成部隊等名	自衛隊札幌病院 衛生資材部 衛生資材課	

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、自衛隊札幌病院において使用する胃集団検診車，3号の外注修理について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001Rの1.2.2による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001R

陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002F

陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

## 2 修理に関する要求

### 2.1 品名・規格

品名・規格は、調達要求書に規定する。

### 2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002Fの2.2b)に示す“修理”とする。

### 2.3 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002Fの2.3a)とし、整備作業は表1する。

### 2.4 修理基準

修理基準は、取扱説明書及び製造会社社内規格による。

### 2.5 部品・副資材等

部品・副資材は、調達要領指定書により指定する。

### 2.6 機能・性能

整備品の機能及び性能は、修理基準等による。「製造時の基準と同一であること」

## 3 品質保証

### 3.1 機能・性能検査

機能及び性能検査を行うものとし、GLT-CG-Z500002Fの3.1による。

### 3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002Fの3.2による。

#### 4 その他の指示

その他の指示は調達要領指定書により指定する。

又、本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、官側の指示によるものとする。

表1－整備作業表

区分	工程		作業内容	注記
整備作業	1	修理	作業内容については、調達要領指定書によって指定する。	その他の指示がある場合は、官側の指示によるものとする。
	2	機能・性能検査	3.1 に示す機能及び性能検査を行う。	－
	3	完成検査	3.2 に示す完成検査を行う。	－

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3MT01A71001
	調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 8月 1日
	作 成 部 課	総務部 管理課
	作 成 年 月 日	令和 5年 8月 1日
品 名	胃集団検診車, 3号 修理	
仕様書番号	札幌病衛5-17	

指定事項：

### 1 2.3 整備の作業方式

- a) 車両の両サイド下部スカート開閉式扉の腐食箇所を錆落とし、研磨、パテ処理、穴あき部については切り継ぎステンレス材にて板金修理及びスカート部以外の錆落とし、研磨。
- b) 車両の両サイド下部スカート開閉式扉のロック部品（18か所）交換取付。  
（交換部品については、ステンレス製丸落としとする）
- c) 車両の両サイド下部スカート開閉式扉（リアタイヤ部分）のロック部品（4か所）交換。  
（交換部品については、同等品以上とする）
- d) 車両左パワステオイル点検蓋の錆落とし、研磨、パテ処理。
- e) 車両左サイドの折り戸式乗降扉の錆落とし、研磨、パテ処理、穴あき部については切り継ぎステンレス材にて板金修理及び扉下部のブラシ脱落部の新規取付。
- f) 車両後面の錆落とし、研磨、パテ処理（リアバンパー部含む）及び乗降扉のストッパー及び既存補強板をステンレスプレートに交換。
- g) 後部乗降扉下部内面腐食部錆落とし、研磨、パテ処理、ステンレス材にて板金修理。
- h) 後部乗降扉内部開放ハンドルのリンク機構点検調整、補強及び作動点検。
- i) 車両後部屋根上天幕カバー新規制作交換。

### 2 4 その他の指示

- a) 車両修理箇所については防腐塗装（黒色）を塗装する。
- b) 車体の塗装については、現状の塗装色を作成し修理箇所に塗装する。
- c) 作業場所については、営業所等とする。
- d) 車両の引渡及び受領場所については自衛隊札幌病院とする。



陸上自衛隊胃集団検診車


⑤

④






③

②

①









陸上自衛隊胃集団検診車

⑥

⑦







⑧

⑨

⑩











ボディ腐蝕修理



屋根上天幕カバー新規作成交換



扉内部腐食箇所腐食修理



扉ストッパー及び既存補強板をステンレス鋼に交換

