

令和5年7月20日

分任契約担当
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

| 一連番号 | 件名 | 納入（履行） 場 所 | 納 期 （履行期限） | 見積依頼書 公表日 | 見積書 提出期限 | 見積合わせ の日時 | 防衛省競争 参加資格 | 備 考 |
|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----|
| 1P00140 | バッテリーほか9件 | 島松駐屯地 | 5.8.31 | 5.7.20 | 5.8.3 1300 | 5.8.3 1300 | 防衛省競争参加資格 （全省庁統一資格）は 問わない。 | |

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒061-1393
北海道恵庭市西島松308番地 島松駐屯地
陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部 契約課
TEL：0123-36-8611（担当：第1契約班 森川 内線：5340）
FAX：0123-36-8719

※ 原価計算課から市場調査価格の依頼があった場合は、確実なご協力をお願いします。

品目等内訳書

| 契約実施計画番号 | | 3MCE11P00140 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------|---------------|--|-------|------|----|----|-------|------|--------|-----------|----|----|--|
| NO | 調達要求番号 | | 物品番号 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 銘柄 | | 納地 | | 指定 | | |
| | 品名 | | | | | | | | 使用期限等 | 引渡場所 | | 検査 | | | |
| | 部品番号 または 規格 | | | | | | | | | 搬入場所 | | | | | |
| | 使用器材名 | | | | 仕様書番号 | | | | グループ | | 納期 | | | 包装 | |
| 1 | 32H21AD1008 | 0001 | D40B0F1000420 | | EA | 4.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | バッテリー | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | EB100-T(ボ-ルナイフ タンク) | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 2 | 32H21AD1008 | 0002 | D40B0F1000424 | | EA | 1.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | バッテリー | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 95E41R | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 3 | 32H21AD1009 | 0001 | H40B0F1000003 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | 夏タイヤ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 6.50-10-10PR | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 4 | 32H21AD1009 | 0002 | H40B0F1000004 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | 夏タイヤ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 5.00-8-8PR | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 5 | 32H21AD1009 | 0003 | V40B0F1000062 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | リアタイヤ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 700-12 12PR | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 6 | 32H21AD1009 | 0004 | V40B0F1000064 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | リアタイヤフラップ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 700-12 | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 7 | 32H21AD1009 | 0005 | V40B0F1000065 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | フロントタイヤ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 300-15 18PR | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 8 | 32H21AD1009 | 0006 | V40B0F1000066 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | フロントタイヤチューブ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 300-15 | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |
| 9 | 32H21AD1009 | 0007 | V40B0F1000067 | | EA | 2.00 | | | | | 101全支大 | | | | |
| | フロントタイヤフラップ | | | | | | | | | | | 部品補給センター | | | |
| | 300-15 | | | | | | | | | | | 令和5年8月31日 | | | |

