

調達要領指定書	<del>発 簡 番 号</del>											
	調達要求番号	591Y1A70003										
	調達要求年月日	令和7年7月24日										
	作成部 課	第15ヘリコプター隊										
	作成年月日	令和7年7月11日										
品 名	油圧空気圧供給装置の修理											
仕様書番号	15ヘリ-W-505005											
指定事項：												
2.3 適用品 適用品は、表1による。												
表1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>製造会社</th> <th>部品番号等</th> <th>品名</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社 ネツレンハイメック</td> <td>H-134P-H0168</td> <td>油圧空気圧供給装置</td> <td>ST</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			製造会社	部品番号等	品名	単位	数量	株式会社 ネツレンハイメック	H-134P-H0168	油圧空気圧供給装置	ST	1
製造会社	部品番号等	品名	単位	数量								
株式会社 ネツレンハイメック	H-134P-H0168	油圧空気圧供給装置	ST	1								
2.4.1 全般事項 不具合箇所は、表2による。												
表2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>固有番号</th> <th>不具合箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6716</td> <td>オイルクーラー出口、配管接続口より作動油漏れ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6716</td> <td>油圧ポンプ下部からの作動油漏れ</td> </tr> </tbody> </table>			No	固有番号	不具合箇所	1	6716	オイルクーラー出口、配管接続口より作動油漏れ	2	6716	油圧ポンプ下部からの作動油漏れ	
No	固有番号	不具合箇所										
1	6716	オイルクーラー出口、配管接続口より作動油漏れ										
2	6716	油圧ポンプ下部からの作動油漏れ										
2.4.3 個別作業 個別作業は、なしとする。												
2.6 部品措置 所要部品は、すべて業者負担部品とする。												
2.7 作業実施場所 航空自衛隊 那覇基地内（陸自第15ヘリコプター隊：沖縄県那覇市字当間301）で実施する。												
2.8 作業実施時期 (1) 契約締結日以降～令和8年1月30日（金）までの間の5日以内とする（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）。 (2) 1日の作業時間は8時間を基準とするも、必要により変更することが出来るものとし、細部は監督官の統制を受けるものとする。												
4.2 無償貸付品 無償貸付品は、なしとする。												