

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(松島飛行場周辺)

上段:単位(WECPNL)

下段:騒音発生回数

【平成22年12月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	(東松島市野蒜)	78.1 26	75.0 59	59.1 3	- -	49.1 2	79.6 65	67.5 38	68.0 21	70.9 58	76.3 29	46.7 1	- -	68.9 58	76.1 77	74.1 24
②	(東松島市大曲)	80.4 36	86.0 68	63.4 5	52.3 5	46.4 2	75.3 110	85.2 77	79.6 42	86.1 80	82.3 82	- -	54.5 1	86.1 74	87.8 116	81.8 24
③	(石巻市門脇三ツ股)	69.2 10	74.5 26	64.7 5	- -	- -	61.9 24	72.2 28	70.3 18	71.2 36	72.4 26	- -	- -	73.6 32	72.5 56	70.2 10
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	機器故障により欠測														
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	69.2 16	72.1 26	71.4 3	56.6 1	- -	71.4 38	68.9 16	69.2 7	69.5 22	69.6 18	60.9 2	- -	71.6 29	72.7 38	68.4 19
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	機器故障により欠測														

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	(東松島市野蒜)	72.3 65	65.7 43	- -	- -	80.3 54	73.8 67	53.5 1	53.0 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
②	(東松島市大曲)	85.8 84	86.9 81	51.8 3	48.4 2	78.8 122	87.4 98	43.3 1	60.0 4	56.4 6	53.3 7	55.4 2	58.5 7	53.9 1	61.2 1	52.3 2	55.9 2
③	(石巻市門脇三ツ股)	72.5 38	75.2 31	- -	- -	65.7 42	75.4 44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	機器故障により欠測															
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	70.5 33	65.1 19	- -	- -	72.1 29	75.0 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	機器故障により欠測															

※③は、石巻市開北から門脇に移設。平成19年8月より測定。