

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(松島飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年5月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損															
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	地震の影響で欠損															
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損															
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	51.0 1	- -	55.5 3	56.3 4	56.5 5	53.2 3	56.2 2	54.5 2	48.5 3	54.0 7	52.2 2	53.4 4	49.3 1	54.7 2	55.0 2	

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損															
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	地震の影響で欠損															52.4 3
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損															
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	57.6 4	53.7 3	57.6 8	58.8 6	52.5 5	52.8 1	48.0 1	44.5 1	57.3 5	54.5 5	53.8 4	51.8 3	56.9 2	- -	43.4 1	51.2 3

※③は、石巻市開北から門脇に移設。平成19年8月より測定。