

調達品目表

統制番号： M26K-024AYD7S-N21-0010

調達要求番号	DP2351 20260515 0015~0015	作成部課	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月15日	作成年月日	令和8年5月15日
仕様書番号	3補LPS-ET66732-11		

1 対象機器・数量等

項目 番号	物 品 番 号			部 品 番 号	
	調 達 要 求 番 号			品 名	
	単 位	数 量	修 理 限 度 額 記 号	秘 等 区 分	
	備 考				
1	PN87130A			87130A	
	DP2351 20260515 0015			ATTENUATOR, SWITCH DRIVER	
	EA	1	E		
	製造会社：アジレント・テクノロジー株式会社				

2 その他の指示

5 c) については、適用しない。

_____ 以 下 余 白 _____

調達要領指定書	統 制 番 号	M26K-024AYD7S-N21-0010
	調 達 要 求 番 号	DP2351 20260515 0015
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年5月15日
	作 成 部 課	資材計画部 資材計画課
	作 成 年 月 日	令和8年5月15日
件 名	ATTENUATOR, SWITCH DRIVER 修理 (診断後修理)	
仕様書番号	3補LPS-ET66732-11	
<p>指定事項： 2. 3の中で示す表1、4の技術資料は、契約番号：23国第21794号により提出された診断報告書とする。</p> <p style="text-align: center;">————— 以下余白 —————</p>		