

調 達 概 要 書 (追 加)

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

提出期限：令和 5 年 3 月 2 3 日

整理 番号	品 名	部品番号	関連機器 及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
2128	LH OPERATION UNIT 修理	015551382G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2129	RECEIVER 修理	015550143G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2130	OSCILATION UNIT 修理	TG05016-C008	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2131	CODER DECODER, INTERROGATOR SET 修理	175A107208-001	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2132	VEHICLE SPEED DETECTOR 修理	015558219G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2133	SEARCH SIGNAL PROCESSOR 2 CCA 修理	E10017218G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2134	FOLLOWUP SIGNAL PROCESSING OUTPUT CCA 修理	E10017229G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2135	CLOCK UNIT 修理	TG05016-C001	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2136	BACKUP POWER SUPPLY UNIT 修理	015558223G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
2137	LAUNCHER OPERATION PANEL 修理	015555507G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
2138	IO 2 CIRCUIT CARD 修理	E10018115G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
2139	OPERATE UNIT 修理	015570231G1	基地防SAMシミュレータ	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nd00007	なし
2140	RELAY UNIT SIMULATOR 修理 (診断後)	015570304G1	基地防SAMシミュレータ	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nd00008	なし