

調 達 概 要 書 (追 加)

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

提出期限：令和 8年 6月 26日

整理 番号	品 名	部品番号	関連機器 及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
7264	MRMランチャLAMS7 不具合調査	76AS74301-103	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001609	なし
7265	MRMランチャLAMS7 不具合調査	76AS74301-105	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001609	なし
7266	MRMランチャLAMS7 不具合調査	E004R70001-1003	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001609	なし
7267	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-101	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7268	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-121	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7269	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-122	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7270	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-131	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7271	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-141	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7272	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-161	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7273	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-171	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7274	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-201	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7275	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-211	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7276	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-221	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7277	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A74105-301	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7278	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A77705-101	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7279	F-2用ランチャ等 不具合調査	76A77705-201	F-2	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001610	なし
7280	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A731301-1007	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7281	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A731301-M101	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7282	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-1007	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし

7283	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-1009	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7284	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-1011	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7285	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-M105	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7286	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-M109	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7287	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A732501-M111	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7288	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A733001-1015	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7289	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A733001-M101	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし
7290	F-15用ランチャ等 不具合調査	68A733001-M111	F-15	三菱重工業株式会社	4補LPS-X001611	なし