

29. 10. 17
航空幕僚監部

(お知らせ)

浜松基地所属ヘリ（UH-60J）のレーダー航跡消失について（第1報）

本日10月17日、浜松基地所属のUH-60Jのレーダー航跡が消失しました。
現在捜索中です。

- 1 発生日時
平成29年10月17日（火）17時57分頃
- 2 発生場所
浜松基地の南約31キロ付近の洋上
- 3 部隊名
航空自衛隊 航空救難団 浜松救難隊
- 4 搭乗員
4名、細部確認中
- 5 機種、機数等
UH-60J×1機
- 6 搭乗員の状況
詳細については確認中です。
- 7 部外への被害状況
詳細については確認中です。