

# 徳島飛行場周辺の航空機騒音状況

徳島飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年度

上段：Ldenの平均値

中段：WECPNLの平均値

下段：1日当たりの平均騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度	年間騒音 発生回数
1	松茂町立松茂小学校 (松茂町住吉)	48.5 (62.5) 16	47.0 (59.8) 9	45.0 (57.9) 7	44.3 (57.2) 6	46.0 (59.7) 11	46.9 (60.7) 16	48.6 (62.0) 15	51.6 (65.0) 28	52.4 (66.0) 29	52.6 (65.5) 18	51.6 (64.6) 18	50.3 (63.8) 19	49.6 (62.9) 16	5,799
2	太郎八須東老人憩いの家 (北島町太郎八須外開)	44.7 (59.7) 8	42.3 (56.7) 4	42.0 (57.0) 3	42.9 (57.8) 4	43.4 (57.9) 5	44.2 (59.3) 9	43.2 (58.6) 7	45.6 (60.7) 13	46.8 (62.9) 16	42.5 (56.0) 6	42.4 (56.9) 5	45.1 (59.7) 9	44.0 (59.1) 7	2,685

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

中国四国防衛局 企画部 防音対策課  
082-223-7212