

徳島飛行場周辺の航空機騒音状況

徳島飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年4月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)
1	松茂小学校 (板野郡松茂町住吉)	49.1 (63.5) 9	51.7 (64.9) 14	52.9 (65.2) 21	50.4 (64.1) 28	49.1 (64.3) 33	45.2 (59.9) 18	54.1 (66.8) 13	53.8 (66.7) 16	46.0 (59.8) 13	53.8 (66.8) 48	47.5 (62.1) 21	54.5 (67.7) 47	52.0 (66.4) 25	49.6 (63.6) 21	51.1 (62.2) 7	52.5 (66.1) 13	52.3 (65.8) 33	50.9 (63.8) 30	52.8 (65.1) 28	51.0 (64.3) 33	54.6 (68.1) 59	53.2 (66.5) 14	52.2 (65.6) 11	53.3 (68.0) 41	49.7 (64.2) 14	54.0 (66.7) 29	48.2 (62.8) 27	47.6 (61.6) 13	48.2 (61.4) 15	53.3 (65.5) 10
2	太郎八須東老人憩いの家 (板野郡北島町太郎八須外開)	49.3 (60.8) 8	42.8 (58.0) 7	46.8 (61.0) 11	52.1 (65.9) 24	51.6 (65.8) 18	52.5 (66.4) 17	48.4 (64.6) 8	43.1 (58.2) 7	46.7 (62.1) 6	51.0 (65.9) 43	53.9 (67.5) 23	47.8 (62.7) 23	51.5 (66.0) 22	48.6 (64.3) 12	45.5 (61.1) 5	46.9 (60.3) 8	49.7 (64.8) 16	52.2 (66.7) 18	49.1 (61.6) 16	52.2 (65.4) 17	47.9 (63.7) 25	43.3 (57.2) 8	44.8 (58.7) 8	46.6 (62.5) 21	53.7 (67.3) 12	44.8 (58.4) 17	50.1 (64.1) 19	53.9 (68.9) 14	51.8 (66.1) 9	43.1 (55.9) 6

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
中国四国防衛局 企画部 防音対策課
082-223-7212