

北海道大演習場(島松地区)周辺の砲撃音騒音状況

北海道大演習場(島松地区)周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年9月

上段：Lcden

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)
1	西部小学校 (北広島市輪厚)	71.6	55.7	43.8	—	65.9	60.6	—	65.7	62.0	—	59.2	62.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	—	—	—	41.6	64.3	49.8	59.7
		203	70	17	—	74	100	—	34	39	—	75	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	105	8	70
2	個人住宅 (北広島市島松)	82.9	73.8	57.3	—	78.5	63.7	47.4	72.1	74.6	—	73.2	74.2	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	—	—	—	52.2	75.6	60.5	69.3
		458	384	64	—	242	163	10	152	117	—	202	218	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	11	273	26	190
3	柏陽会館 (恵庭市柏陽町)	75.7	63.8	43.7	—	63.0	60.5	55.3	58.0	50.5	—	56.6	61.4	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	46.6	—	—	43.6	55.4	60.8	62.7
		208	112	12	—	67	117	56	64	35	—	54	55	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	10	37	65	96
4	私有地 (恵庭市牧場)	86.8	73.5	51.9	—	71.6	78.1	76.3	73.2	67.2	—	64.5	79.2	67.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.7	66.3	—	—	62.1	66.1	77.4	80.0
		362	231	35	—	182	1,041	409	189	138	—	136	204	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	240	—	—	43	154	180	198

【凡例】

「—」: 砲撃訓練を行わなかった日又は砲撃訓練を行ったがその砲撃音が測定設定値に満たなかった日若しくは機器の保守点検又は不具合により欠損となった日

※: 数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

注 1: 上表のLcdenの値(dB)は、日ごとの平均値に砲撃音特有の振動感や衝撃性に係る補正として18dBを加味して得られた値であり、1回の砲撃音の 実測最大値(dB)とは異なります。

注 2: 上表の騒音発生回数は、砲撃音を検知した回数であり、砲撃回数とは一致しません。

注 3: 砲撃音住宅防音区域の砲撃音騒音の評価は、年間を通じた標準的な1日※の騒音発生状況を基にした評価値によります。

※日々の砲撃音の騒音の無い日も含め、回数の少ない方から90%に相当する1日(年間365日の場合329日目)のこと。

お問い合わせ先
北海道防衛局 企画部 防音対策課
011-272-7569