

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(松島飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年10月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損															
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	-	-	67.0	57.4	50.3	44.0	73.7	51.4	-	-	-	55.6	55.8	44.8	51.3	
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	-	-	8	6	2	1	3	2	-	-	-	5	3	1	1	
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	45.2	-	57.2	54.6	54.1	50.2	51.5	52.5	-	49.4	54.8	57.8	49.8	56.8	-	
		1	-	4	1	2	2	2	4	-	1	1	5	2	4	-	

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損															
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	-	58.2	47.9	-	60.8	-	-	-	58.4	-	70.3	52.2	58.4	-	52.9	58.3
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	-	8	2	-	6	-	-	-	7	-	2	4	3	-	1	10
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	57.2	53.2	54.3	63.1	59.0	46.2	-	56.9	53.3	51.3	54.5	43.3	63.3	48.1	55.8	52.5
		3	2	1	2	4	1	-	2	2	1	1	1	6	1	1	4