

護衛艦「おおなみ」と護衛艦「さわぎり」の接触

1 日時：

平成21年12月4日（金） 8：46頃

2 場所：

高知県足摺岬南方 約135kmの海域

3 部隊等：

第1護衛隊群第5護衛隊（横須賀）所属 護衛艦「さわぎり」
（定係港：佐世保）

第2護衛隊群第6護衛隊（佐世保）所属 護衛艦「おおなみ」
（定係港：横須賀）

4 概要：

四国沖で近接阻止訓練中の第6護衛隊（佐世保）所属の護衛艦「おおなみ」の右後部と第5護衛隊（横須賀）所属の護衛艦「さわぎり」の艦首部が接触した。護衛艦「さわぎり」は艦首に幅30cm、深さ60～70cmの破口ができ、護衛艦「おおなみ」には右後部甲板上に支柱の変形等が見られたが、両艦とも自力で定係港に回航した。

5 推定原因：

現在、第2護衛隊群に事故調査委員会を設置し、調査中。

6 事後の対応

護衛艦「さわぎり」は佐世保の佐世保重工業（造船所）で、護衛艦「おおなみ」は横須賀港の岸壁で修理を行っている。



「おおなみ」



「さわぎり」