

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(松島飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年8月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損														
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損														
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損														
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	56.4 6	51.4 1	- -	- -	58.0 4	- -	- -	- -	52.8 2	- -	- -	47.9 1	48.0 1	54.2 1	- -
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損														
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	54.5 3	- -	59.9 2	49.5 1	56.6 1	- -	- -	54.8 2	44.9 1	- -	- -	43.1 1	- -	- -	57.9 3

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	(東松島市野蒜)	地震の影響で欠損															
②	(東松島市大曲)	地震の影響で機器破損															
③	(石巻市門脇三ツ股)	地震の影響で機器破損															
④	矢本西小学校 (東松島市矢本)	52.5 1	- -	49.8 1	71.9 28	69.6 6	57.0 1	49.6 3	- -	44.0 1	- -	55.6 3	56.4 1	- -	59.4 4	58.9 6	- -
⑤	亀岡地区学習等供用施設 (東松島市野蒜)	地震の影響で機器破損															
⑥	(石巻市門脇 字元浦屋敷)	- -	56.8 2	62.2 2	62.4 5	- -	- -	54.9 5	48.1 1	50.9 2	56.6 1	53.5 2	56.2 1	- -	- -	54.1 2	- -

※③は、石巻市開北から門脇に移設。平成19年8月より測定。