

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(三沢飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年3月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	飛行場内(西)	87.9 58	93.7 49	91.4 29	87.2 28	82.6 5	65.6 4	97.3 151	97.3 132	95.0 94	92.9 61	93.4 77	94.2 37	89.3 26	80.0 34	86.0 40
②	飛行場内(東)	89.8 59	85.4 67	96.3 27	89.0 34	65.8 3	70.3 4	95.5 170	95.0 152	88.4 119	86.3 71	97.4 112	-	87.8 44	85.4 44	80.9 41
③	(三沢市淋代)	62.8 8	64.9 11	57.6 3	67.8 6	-	53.0 5	68.9 32	71.3 35	65.4 24	62.4 13	65.5 23	-	60.3 9	51.5 3	59.2 5
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	81.3 39	77.1 49	79.9 22	77.3 21	57.5 3	62.2 4	79.4 103	82.1 99	81.5 77	73.4 41	地震の影響で機器破損				
⑤	(三沢市岡三沢)	75.7 21	80.1 32	80.9 18	76.5 25	48.2 1	48.9 2	82.9 98	82.9 96	77.0 70	77.1 43	79.2 75	75.9 6	67.8 18	60.6 10	60.2 9
⑥	(三沢市鹿中)	68.4 14	62.8 18	65.5 16	60.5 13	-	-	65.0 41	69.1 49	67.6 28	59.3 14	68.7 43	67.8 6	61.7 11	63.4 9	66.9 20
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	67.9 29	78.6 38	75.8 17	74.9 18	61.9 4	52.3 3	80.6 82	82.2 84	79.5 61	76.3 43	78.3 52	74.1 6	75.2 20	72.3 21	63.9 20
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	63.7 13	73.7 33	69.5 8	67.3 14	67.8 4	51.8 1	77.4 68	77.3 56	74.4 38	71.8 27	72.8 30	71.7 19	68.8 8	65.9 13	62.8 11
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	61.4 9	73.1 22	70.5 10	67.9 12	46.2 1	-	77.3 72	77.1 57	76.3 45	74.5 35	72.6 41	-	64.7 7	62.6 6	64.3 4
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	59.5 9	56.6 6	49.0 1	60.2 3	47.6 2	49.2 1	61.7 6	57.6 1	49.3 2	49.2 2	49.7 1	-	44.2 1	54.1 5	59.1 8
⑪	(東北町字後久保)	54.1 3	62.2 6	59.6 2	54.6 3	54.7 2	56.3 3	70.0 45	67.9 31	64.9 22	62.6 13	67.6 25	-	54.4 5	57.4 3	53.0 5
⑫	(三沢市岡三沢)	81.2 43	84.2 55	84.4 36	81.7 33	50.2 3	53.5 6	86.4 134	86.0 125	81.8 101	82.7 62	83.0 78	76.4 18	72.7 17	67.2 25	60.5 15

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	飛行場内(西)	74.9 18	86.8 19	77.7 24	79.4 18	82.6 22	92.6 31	75.8 27	81.7 32	86.1 65	90.5 63	74.2 11	92.5 48	80.6 42	81.9 43	86.3 34	86.5 56
②	飛行場内(東)	82.6 22	82.0 17	83.7 36	81.8 27	81.4 29	83.9 50	84.3 41	83.6 44	82.8 50	85.0 67	76.4 13	81.5 48	85.7 48	85.5 52	81.3 53	80.2 46
③	(三沢市淋代)	47.5 2	-	59.4 4	54.6 2	59.0 4	59.9 7	62.4 11	65.0 8	61.6 10	64.7 11	56.1 1	62.4 2	68.6 26	68.3 15	58.5 5	63.5 7
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損															
⑤	(三沢市岡三沢)	56.9 9	77.9 8	61.0 4	54.2 3	58.8 3	76.8 12	58.8 7	62.4 9	57.0 7	60.8 13	-	79.6 24	60.4 18	66.3 14	71.9 15	62.4 17
⑥	(三沢市鹿中)	63.3 3	52.4 2	64.2 6	59.1 4	58.9 6	59.0 6	57.7 9	76.9 8	61.2 12	57.6 13	43.2 1	69.6 13	56.7 6	59.1 10	57.1 9	61.9 19
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	60.8 13	74.4 14	68.3 18	67.0 11	60.6 9	79.5 15	64.3 15	67.1 19	68.0 38	70.7 36	60.0 7	73.1 30	65.1 17	68.6 24	73.0 26	62.3 29
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	61.6 9	64.5 11	66.0 14	65.4 9	64.7 9	77.5 13	67.4 10	69.0 15	68.5 37	68.4 22	58.2 4	74.5 18	63.8 12	66.8 13	70.9 19	63.3 28
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	54.0 4	72.4 6	61.7 3	64.1 4	65.0 5	78.7 6	62.3 6	65.5 7	65.8 11	69.2 28	54.1 2	64.2 12	57.1 13	61.2 13	60.9 11	58.3 9
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	53.2 1	55.0 4	48.8 2	52.4 3	53.0 3	57.5 2	-	-	61.5 21	50.7 3	53.5 3	52.5 3	47.2 2	-	53.0 6	64.2 32
⑪	(東北町字後久保)	51.6 3	56.8 1	58.7 3	56.3 2	62.8 4	53.4 1	55.5 3	56.8 4	59.3 10	59.9 12	-	48.9 3	46.6 2	52.0 3	52.5 4	56.9 4
⑫	(三沢市岡三沢)	65.2 31	81.8 16	67.9 32	51.2 1	57.4 6	79.6 22	64.0 23	67.7 20	64.1 22	66.3 27	53.3 7	84.5 48	65.3 40	70.3 29	77.3 22	66.8 28