

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(三沢飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年11月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	飛行場内(西)	102.5 195	101.8 144	99.1 13	95.5 52	98.1 23	71.6 7	98.1 167	98.7 153	101.0 125	91.4 90	97.0 118	98.2 35	95.4 17	99.0 149	96.7 114
②	飛行場内(東)	91.9 204	91.8 136	89.2 26	90.5 85	85.2 22	90.9 12	98.7 171	92.3 198	87.9 148	90.0 100	95.5 94	94.7 18	92.8 13	96.6 176	96.8 126
③	(三沢市淋代)	70.1 46	74.4 46	71.2 10	74.3 36	72.7 16	69.2 8	68.8 48	69.8 37	67.9 35	61.1 15	65.7 25	64.6 4	72.1 4	72.1 34	62.0 21
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損														
⑤	(三沢市岡三沢)	83.8 142	80.9 65	86.1 16	76.7 34	67.8 15	72.5 8	87.9 116	86.1 128	87.1 78	74.8 53	74.4 30	71.1 15	65.1 4	82.3 113	81.9 73
⑥	(三沢市鹿中)	72.0 50	70.7 22	67.6 6	62.8 13	56.1 6	71.2 8	76.3 74	73.7 33	71.2 15	64.5 5	71.3 23	64.6 11	56.1 6	65.5 24	66.0 19
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	84.0 106	84.4 61	81.8 9	78.0 29	76.4 12	52.4 3	82.2 78	84.4 85	84.6 87	76.1 46	76.7 62	75.8 23	74.4 7	81.1 86	80.1 79
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	77.6 65	75.4 45	73.9 7	72.9 18	74.2 10	50.2 2	77.1 82	81.2 66	80.7 58	70.9 31	67.7 31	74.7 15	75.9 7	75.4 51	77.8 55
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	78.7 60	80.5 38	71.6 6	69.0 18	65.1 8	-	76.9 45	79.0 60	79.6 49	70.4 28	67.6 29	65.8 11	62.6 4	75.2 64	74.9 45
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	65.1 21	66.5 13	47.2 2	65.1 5	67.4 9	45.0 1	72.4 68	70.9 19	74.7 20	55.0 4	61.6 13	69.4 5	66.2 2	60.7 12	63.2 9
⑪	(東北町字後久保)	66.0 28	66.2 14	75.6 6	61.1 13	60.3 3	43.3 1	64.1 23	65.4 20	65.9 24	60.3 8	56.1 6	50.2 2	50.9 3	70.4 28	65.7 20
⑫	(三沢市岡三沢)	89.1 159	86.0 85	89.5 18	81.6 47	70.6 17	78.0 9	92.5 134	89.2 173	92.4 115	80.5 75	80.3 52	72.9 18	73.5 8	87.1 152	86.5 106

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
①	飛行場内(西)	99.0 129	94.8 97	93.7 79	90.5 29	86.6 8	93.3 52	98.0 149	95.5 30	93.4 122	91.6 86	69.0 5	67.1 30	91.4 103	98.7 125	94.5 126
②	飛行場内(東)	95.0 149	90.5 128	86.3 93	94.5 40	78.3 11	86.2 63	94.1 175	81.5 30	93.9 154	87.3 124	73.6 5	78.3 35	94.4 112	90.3 129	92.5 142
③	(三沢市淋代)	69.4 27	62.6 18	63.9 21	60.1 10	52.4 2	59.4 5	68.9 37	68.6 10	67.0 47	67.0 37	-	60.7 27	63.8 23	58.6 7	70.6 28
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損														
⑤	(三沢市岡三沢)	82.7 78	83.1 68	66.4 7	53.1 2	61.9 5	80.4 35	82.3 102	63.9 4	77.8 71	71.5 18	-	-	76.3 46	85.5 80	81.4 83
⑥	(三沢市鹿中)	63.0 17	67.3 17	46.9 1	56.0 9	50.7 1	50.3 4	67.1 18	64.9 6	65.5 8	60.0 8	-	-	71.1 30	64.8 15	55.8 10
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	82.0 67	78.5 53	77.3 46	76.3 18	72.3 8	75.8 34	79.1 90	78.3 20	78.2 65	78.6 55	57.0 6	51.8 4	71.8 54	80.5 78	78.4 65
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	76.5 44	76.5 27	72.0 25	68.0 9	68.2 5	72.9 24	76.5 52	69.9 16	74.0 34	71.6 32	48.5 1	-	73.1 48	75.0 63	74.0 45
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	77.7 60	74.8 28	72.8 31	73.0 12	59.1 1	73.4 26	75.5 59	72.7 15	73.1 46	73.7 31	49.1 1	49.3 2	66.1 14	74.4 60	72.1 42
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	59.3 10	62.5 5	58.7 3	-	50.7 1	62.5 6	55.4 4	64.9 6	58.6 5	55.4 4	-	-	63.6 39	63.7 17	59.7 6
⑪	(東北町字後久保)	66.1 26	61.7 7	60.9 10	55.9 5	54.0 2	58.9 7	65.1 23	63.3 7	67.3 23	64.2 21	50.2 3	44.5 1	61.3 18	64.3 22	64.3 21
⑫	(三沢市岡三沢)	87.2 127	86.9 114	72.2 18	66.4 12	68.6 15	84.6 66	86.9 149	70.8 10	83.4 111	81.1 60	57.4 3	53.3 4	80.9 64	90.0 126	86.9 130