

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(三沢飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)
下段: 騒音発生回数

【平成23年6月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
①	飛行場内(西)	99.3 200	94.9 225	92.0 155	69.9 6	68.7 4	102.0 223	93.4 236	91.4 194	97.3 132	101.4 162	68.5 4	70.2 4	83.2 30	102.1 151	99.7 164
②	飛行場内(東)	99.7 190	101.1 196	99.2 124	57.9 2	63.0 2	101.1 219	102.4 182	102.4 183	100.9 110	94.6 170	75.7 3	60.2 2	90.7 32	97.5 159	95.1 186
③	(三沢市淋代)	77.8 58	76.7 82	70.1 36	53.9 3	-	75.8 61	74.7 63	69.2 45	71.4 30	67.3 42	45.0 1	-	47.2 2	74.9 29	71.3 46
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損														
⑤	(三沢市岡三沢)	82.7 133	82.6 144	81.1 95	51.9 3	58.9 10	83.9 143	83.7 128	83.4 111	85.7 76	79.2 92	-	51.2 1	71.6 12	85.3 114	83.3 128
⑥	(三沢市鹿中)	78.9 99	77.7 113	75.4 59	-	-	76.6 107	77.6 82	75.7 74	76.1 49	67.0 40	-	54.5 1	63.1 12	70.0 58	70.0 48
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	77.1 120	75.9 144	74.6 78	51.9 2	51.4 1	83.7 109	75.0 124	71.2 90	75.4 70	82.4 99	49.7 1	51.1 1	58.4 16	84.6 97	83.3 100
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	72.1 73	73.4 79	71.3 45	50.9 2	44.7 1	78.7 68	74.0 69	65.8 41	73.2 38	78.1 51	44.6 1	45.4 1	59.6 17	79.3 67	80.9 70
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	70.3 31	72.3 61	70.3 33	43.5 1	-	79.0 74	70.3 42	64.6 33	69.2 17	77.4 67	-	-	43.2 1	79.4 79	79.1 78
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	69.9 57	69.0 41	62.9 20	43.8 1	-	73.4 18	68.0 42	65.6 25	68.5 21	65.2 11	43.3 1	44.8 1	61.5 22	68.2 15	62.3 11
⑪	(東北町字後久保)	62.2 19	68.1 54	67.4 17	48.1 2	47.8 2	70.4 36	68.6 24	59.4 13	64.5 23	68.6 31	-	55.6 2	49.3 2	70.0 31	72.7 37
⑫	(三沢市岡三沢)	87.1 160	87.3 184	84.4 126	43.5 1	51.3 2	87.1 186	88.1 170	87.6 147	86.3 100	82.6 132	-	-	76.0 20	89.7 149	87.6 163

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
①	飛行場内(西)	96.5 185	87.9 112	89.6 86	69.4 4	99.5 279	108.5 280	105.7 203	90.2 68	88.4 62	71.5 7	77.2 12	98.5 106	105.1 243	106.4 240	103.1 99
②	飛行場内(東)	99.0 151	97.1 105	100.0 84	60.2 2	108.2 259	101.2 244	99.8 234	102.4 87	92.4 56	65.4 5	84.9 7	100.3 89	98.6 278	96.0 252	89.1 89
③	(三沢市淋代)	72.9 59	71.9 30	72.9 38	-	74.0 85	75.4 75	77.7 80	59.9 18	58.6 4	46.2 1	43.9 1	72.2 43	77.6 95	74.1 82	69.5 21
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損														
⑤	(三沢市岡三沢)	82.6 118	77.6 73	83.8 69	52.0 1	91.6 207	87.5 157	82.3 113	80.9 52	75.7 35	56.8 2	73.2 7	81.1 71	81.4 138	82.3 124	75.5 44
⑥	(三沢市鹿中)	76.4 85	71.5 44	73.9 37	46.5 1	81.9 118	79.4 116	72.2 81	73.0 37	68.8 21	49.1 2	63.9 5	74.5 53	73.4 109	74.0 71	69.5 43
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	75.9 99	71.2 51	69.2 52	50.8 1	81.2 146	86.4 153	87.7 132	65.4 31	60.5 23	50.9 3	67.6 8	76.5 58	86.1 142	86.1 155	83.5 60
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	70.5 52	67.6 32	69.8 28	48.2 2	79.2 78	82.5 87	82.1 78	65.4 41	61.1 31	51.6 4	71.5 7	75.6 57	79.3 89	81.0 90	76.9 43
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	73.7 42	67.4 20	62.6 14	-	72.9 61	78.9 79	82.3 83	61.0 8	48.6 2	-	68.1 2	68.3 19	81.1 85	81.5 109	76.5 40
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	63.2 23	64.2 27	66.5 20	56.5 2	75.3 47	76.2 47	74.2 26	71.3 56	66.5 42	47.6 2	51.9 5	70.2 41	70.6 16	68.6 19	64.1 12
⑪	(東北町字後久保)	67.3 23	71.6 17	62.9 14	43.6 1	67.9 29	69.4 34	68.8 29	62.6 13	58.4 11	-	52.3 4	64.6 12	69.0 40	70.0 41	64.1 17
⑫	(三沢市岡三沢)	86.5 144	82.2 86	87.1 89	45.4 1	94.5 244	90.6 201	85.7 144	85.8 60	80.7 41	54.7 2	76.9 10	85.4 91	85.2 194	85.9 153	81.9 76