

# 航空機騒音自動測定装置による測定結果

## (三沢飛行場周辺)

上段: 単位(WECPNL)

下段: 騒音発生回数

【平成23年8月】

No.	測定位置	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
①	飛行場内(西)	98.1 191	100.5 153	94.0 98	89.4 128	87.1 63	80.6 28	75.8 9	88.5 107	90.4 133	100.6 134	101.8 111	97.8 27	81.3 11	88.9 10	97.4 38	
②	飛行場内(東)	101.8 167	101.0 139	100.4 101	97.9 116	99.0 58	76.0 28	69.5 7	92.6 85	98.2 131	94.9 172	88.6 130	87.8 35	69.6 5	62.3 3	88.6 39	
③	(三沢市淋代)	73.9 55	71.1 30	64.9 16	68.3 28	69.1 22	57.3 12	52.2 1	71.6 33	72.0 40	70.3 37	70.3 39	65.5 8	56.3 1	-	72.0 15	
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損															
⑤	(三沢市岡三沢)	83.4 127	82.6 98	81.9 60	82.2 75	76.0 34	54.5 4	51.1 2	80.9 66	83.0 92	80.6 89	76.4 62	69.9 18	60.4 2	54.9 2	67.9 26	
⑥	(三沢市鹿中)	76.9 83	75.5 55	74.2 39	75.1 49	69.9 30	59.0 3	-	84.9 52	75.3 61	70.0 63	65.2 32	61.3 13	55.3 2	69.3 4	66.0 19	
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	75.5 114	71.9 101	67.4 44	73.9 55	68.0 28	62.3 7	43.1 1	63.8 27	66.8 37	80.5 72	80.2 65	76.7 21	53.8 3	72.7 4	74.8 16	
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	68.6 88	68.2 94	69.6 77	68.6 53	65.4 15	56.0 6	50.7 1	60.5 18	62.9 25	75.7 38	74.7 39	76.8 13	52.5 2	71.0 3	73.0 10	
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	66.5 26	55.9 5	53.0 5	64.3 19	56.5 6	-	-	52.6 2	59.5 7	76.4 52	75.4 51	63.8 8	53.4 1	50.1 1	64.3 9	
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	70.5 80	73.6 94	71.5 63	68.7 45	59.7 10	52.8 2	56.2 4	64.5 33	60.5 16	63.4 6	63.5 7	63.9 5	57.9 4	-	66.9 8	
⑪	(東北町字後久保)	62.0 23	57.9 4	52.4 5	65.1 17	56.6 8	43.2 1	46.0 1	52.6 5	64.9 9	65.4 19	67.2 22	55.5 5	-	-	54.8 5	
⑫	(三沢市岡三沢)	88.7 153	87.2 127	86.2 76	86.6 91	80.0 50	50.5 2	45.7 1	84.6 77	87.0 116	84.6 123	82.5 101	77.7 30	66.3 2	61.4 1	73.4 30	

No.	測定位置	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
①	飛行場内(西)	96.0 36	91.4 42	88.4 29	81.8 30	77.4 12	76.6 7	98.0 120	91.7 105	93.2 131	87.4 33	89.2 107	97.8 16	69.8 6	97.0 236	96.7 251	90.7 187
②	飛行場内(東)	93.5 38	99.6 39	95.3 29	92.7 30	82.5 5	71.8 6	101.7 118	97.4 102	96.3 121	94.2 30	92.0 96	80.7 9	57.1 2	99.2 205	100.0 220	99.2 171
③	(三沢市淋代)	61.0 10	54.7 4	43.4 1	62.3 8	46.8 2	-	67.8 35	62.3 15	64.5 25	56.8 2	69.7 22	70.2 2	45.6 1	73.0 82	79.5 82	71.3 47
④	防衛省行政財産内 (三沢市四川目)	地震の影響で機器破損															
⑤	(三沢市岡三沢)	72.7 19	78.3 36	72.9 21	75.3 19	57.0 3	48.6 1	83.2 65	79.6 66	78.7 81	75.5 11	82.5 80	86.7 10	53.5 1	85.1 154	85.9 172	81.4 96
⑥	(三沢市鹿中)	67.3 14	70.0 20	65.6 12	68.4 17	53.4 3	68.0 7	77.7 46	80.4 36	72.7 59	67.8 7	76.5 67	66.8 3	45.6 1	76.4 118	77.4 122	72.9 73
⑦	(東北町大字大浦字 淋代)	75.8 22	64.5 18	60.7 15	59.7 7	56.0 4	54.1 3	70.3 83	68.9 74	67.8 59	70.5 11	79.9 34	80.5 8	50.7 2	78.2 111	76.5 105	74.3 86
⑧	(東北町大字大浦字 東道ノ上)	73.0 22	63.0 29	64.8 20	61.1 6	50.1 1	65.5 3	71.6 102	69.8 87	65.9 61	67.7 14	75.9 20	71.3 7	52.3 2	68.4 58	78.3 53	65.6 37
⑨	(東北町大字大浦字 沼端)	63.7 7	52.4 2	44.5 1	51.4 2	44.1 1	48.0 1	55.3 5	56.7 3	58.5 8	60.8 1	69.4 16	71.0 9	-	74.4 35	71.4 51	69.3 24
⑩	(東北町大字大浦字 上久保)	61.3 9	64.3 21	65.6 12	59.8 6	44.7 1	50.3 4	72.6 99	73.9 87	69.7 69	62.6 24	62.2 17	52.6 3	47.2 1	68.1 41	72.5 32	64.5 31
⑪	(東北町字後久保)	66.4 4	51.3 3	53.4 2	60.1 3	-	44.5 1	58.6 6	50.9 4	63.5 5	53.6 2	63.9 12	63.3 9	-	66.8 32	70.5 20	62.3 20
⑫	(三沢市岡三沢)	76.1 26	83.2 33	78.3 16	79.9 20	57.4 3	51.2 2	88.4 99	84.8 90	83.0 103	79.8 24	86.2 96	85.8 10	51.4 2	89.4 190	89.0 220	85.9 145