

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
使用済自動車（大型特殊）の売払い		GV-Z001013E	
	防衛大臣承認	令和 8 年 7 月 1 日	
	作 成	令和 8 年 8 月 2 0 日	
	変 更	令和 年 月 日	
	作成部隊等名	部隊訓練評価隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊北富士駐屯地部隊訓練評価隊において実施する使用済車両の売払いについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 使用済車両

陸上自衛隊で不用決定となったバケットローダ及びグレーダのことをいう。

1.3 売払い

売払いする使用済車両及び売払いする使用済車両の引渡しなどに関する事項は、調達要領指定書によって指定する。

1.4 引用文書等

1.4.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

不用決定した物品のうち中古品として需要が見込める物品の売払要領について（通達）〔陸幕装計第575号（26.12.22）〕

1.4.2 関連文書

不用決定した物品（供与品を除く。）の売払いについて（通達）〔陸幕4第275号（44.10.1）〕

2 売払いに関する要求

2.1 一般的要求事項

- 契約の相手方は、法律に示す引取業の資格を持つものとする。
- 仕様書及び回収作業中疑義を生じた場合は、検査官と協議すること。
- 仕様書に記載無き事項で検査官が軽微事項を指示した場合は請負業者にて実施すること。
- 売払いする使用済車両の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は買請人の負担とする。

- e) 売払いする使用済車両の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買請人の責任において処理することとする。
- f) 売払いする使用済車両は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は売払いする使用済車両に対し一切の責任を負わないものとする。
- g) 買請人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵（かし）等発見しても契約代金の減免、損害賠償の請求または契約の解除をすることは出来ないものとする。
- h) 売払いする使用済車両の使用等に際して必要となる、法令上の各種手続きは買請人の責任において行うものとする。
- i) 売払いする使用済車両及び売払いする使用済車両の引渡しなどに関する事項は、調達要領指定書によって指定する。

2.2 引渡し

契約の相手方は、引渡し場所から搬送するものとする。また、引渡しを受けた場合、受領書を提出するものとする。そのほか、陸上自衛隊の通達に基づき、次のような処置をしている。

- a) 機械本体から油脂類の抜き取りは実施していない。
- b) 陸上自衛隊の使用する標識、銘板、部隊表示、器材番号は抹消している。
- c) ライフルホルダは、取り外している。

2.3 売払いする使用済車両の種類及び様式

売払いする使用済車両の種類及び様式は、調達要領指定書によって指定する。

3 その他の指示

3.1 バケットローダ、グレーダについて

- a) バケットローダ、グレーダの様式等については、別表による。
- b) 請負業者は売払器材の種類・数量を確認の上、受領書及び譲渡証明書に押印後、検査官に提出するものとする。

3.2 検査

請負業者引渡場所において検査官立会いのもと売払器材を受領し、受領書の提出をもって検査合格とする。

3.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書

調達要領指定書	調達要求番号	調達計画番号第 1 号														
	調達要求年月日	令和 8 年 9 月 1 日														
	作成年月日	部隊訓練評価隊														
品名	使用済み車両売払															
仕様書番号	GV-Z001013E															
指定事項																
1 売払車両																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バケットローダ</td> <td>台</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>グレーダ</td> <td>台</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					品名	単位	数量	備考	バケットローダ	台	1		グレーダ	台	1	
品名	単位	数量	備考													
バケットローダ	台	1														
グレーダ	台	1														
(1) 使用済み車両一覧は別紙第 1 のとおり																
(2) 材質別重量区分表は別紙第 2 のとおり																
2 売払車両の引渡し先は北富士駐屯地内（部隊訓練評価隊官用車駐車場）																
3 引渡し時期																
契約日～令和 8 年 1 1 月 3 0 日までの間																
4 立会日時の決定																
(1) 立会日時については官側との調整により決定する。																
(2) 問い合わせ先																
陸上自衛隊部隊訓練評価隊 隊本部後方班																
電話番号：0 5 5 5－8 4－3 1 3 5 内線：4 1 9 担当者：後藤																
5 書類提出先																
同 上																

使用済車両一覧

連番	製造メーカー	商品名	型番	取得年月	累計使用時間	事故歴	故障状況
1	川崎重工	バケットローダ	65ZA-2A	2007.3	4905H	なし	経年劣化 「使用履歴等」参照
2	三菱	グレーダ	三菱3GA	2007.3	5535H	なし	経年劣化 「使用履歴等」参照

使 用 履 歴 等

1	器材名		(使用済) バケットローダ			
2	自動車番号又は器材番号		77-0140	3	使用部隊名	部隊訓練評価隊
4	製造業者名		川崎重工	5	形式	65ZA-2A
6	走行部分	車体番号	65J3-1322	7	作業部分	作業装置番号
		エンジン形式	6BG1			エンジン番号
8	製造年月日		1999年11月	9	納入年月日	2007年3月
10	経過年数		27年	11	累計使用時間 (距離)	4905H 23552Km
12	事故歴等 (故障状況)	2007/11/22 自動車用鉛蓄電池交換 2008/10/07 バックブザー不良 2011/04/01 バケツ・つめ・ボルト損耗 2012/12/12 バッテリー不良 2013/01/28 エアコンベルト交換 2015/01/07 ワイパーモーター不良 2016/01/19 マフラ等交換 2017/02/10 コントロールバルブ不良 2017/12/01 配線不良 2020/05/28 ホース不良 2020/10/13 バッテリー破損 2021/06/08 始動不良、フューエルカットモータ断線 2021/08/19 エアコン故障 2023/02/14 始動不良、イグニッションスイッチ・セーフティリレー交換 2023/03/03 ニュートラルリレー不良 2024/04/15 ワイパーブレード劣化 2025/02/10 作業灯・バックブザー不良		13	車両の状態	長期使用による全般の機能が著しく低下している。 車検証有効期限：9. 7. 31

使 用 履 歴 等

1	器材名		(使用済) グレーダ			
2	自動車番号又は器材番号		71-4776	3	使用部隊名	部隊訓練評価隊
4	製造業者名		三菱	5	形式	三菱3GA
6	走行部分	車体番号	3GA01084	7	作業部分	作業装置番号
		エンジン形式	6D16			エンジン番号
8	製造年月日		2000年2月	9	納入年月日	2007年3月
10	経過年数		19年	11	累計使用時間(距離)	5535H 49942Km
12	事故歴等(故障状況)	2009/03/12 ダイヤフラム交換 2009/10/13 ブレーキ不良 2011/11/30 自動車用鉛蓄電池等交換 2013/01/13 キーシリンダー破損 2013/01/28 タンク油漏れ 2014/12/10 Oリング、オイルシール、タイロッドブーツ等交換 2016/01/08 コントロールバルブ配管、駐車ブレーキバルブ、Oリング等交換 2016/11/10 スターター、パーキングスイッチ不良 2017/03/16 シリンダーオイル漏れ 2018/04/03 作動油不良・交換 2018/12/04 エンジンオイル漏れ 2019/05/20 エンジン始動不良、右RRパンク、左RRパンク 2019/12/04 リレー故障 2020/03/03 ステアリングシリンダ不良 2020/08/26 作動油ホース損傷、オイル漏れ 2021/09/29 ランプ故障 2021/11/11 クラクションホーン不良及びオイル漏れ 2022/08/02 ランプ不良 2022/10/11 作動油漏れによるハンドル操作不良 2023/06/09 ガイドピン破損 2023/06/23 冷却水漏れ(08/29再発) 2024/01/23 エアタンクドレン・右リフトシリンダ・作動油タンクホース不良 2024/04/24 ステアリングシリンダナット不良		13	車両の状態	長期使用による全般の機能が著しく低下している。 エアコン故障により機能停止 車検証有効期限: 9. 10. 31

材質別重量区分表

(単位：k g)

構成 (等級) 品 名	鋳物	鉄				銅		黄銅		青銅 (並)	鉛	アルミ	その他		無価値品	合計
		特	1	2	外	並	下	雑	ラジエータ				ゴム	マンガン		
バケットローダ	849.4	7,676.4	593.0	334.6	84.1	11.8	4.9	10.8	66.3	10.8	29.7	43.5	358.3	0.0	144.5	10,218.1
グレーダ	1,036.2	8,866.7	385.8	304.0	23.2	20.2	1.0	23.2	31.3	70.7	29.2	38.3	815.0	50.5	158.5	11,853.8
合 計	1,885.6	16,543.1	978.8	638.6	107.3	32.0	5.9	34.0	97.6	81.5	58.9	81.8	1,173.3	50.5	303.0	22,071.9