

内 訳 書

1 売払車両の状況

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------------------------------|---------|----|----|---------|---|--|
| 件名 | 品名 | 製造メーカー | 商品名 | 形式 | 単位 | 数量 | 取得年月日 | 車両状況 | 備考 |
| 使用済車両の 売払い | 大型ドーザ | 新三菱 キャタピラー | CATERPILLAR PCU付 /2SB00878 | D7H-2SB | 台 | 1 | 昭和63年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・オイルパンからの油漏れ ・ウォーターポンプ、スターター機能低下 ・シヤーンシ及び作業装置部の摩擦 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用時間 5,666h ・車検有効期間 H30.5.31まで ・事故歴なし |

2 材質別重量区分表

単位：Kg

| 項目 | 基準重量 | 売払重量 |
|-------|--------|--------|
| 材質・等級 | | |
| 鉄 | | |
| 物 | 2,271 | 2,271 |
| 特級 | 23,273 | 23,273 |
| 1級 | 1,008 | 1,008 |
| 2級 | 326 | 326 |
| 級外 | 33 | 33 |
| 銅 | | |
| 並下 | 16 | 16 |
| 雑 | 3 | 3 |
| 黄銅 | | |
| ラジエータ | 27 | 27 |
| | 123 | 123 |
| 青銅 | 11 | 11 |
| アルミ合金 | 49 | 49 |
| 鉛 | 71 | 71 |
| 丹ニュー | 3 | 3 |
| 無価値品 | 186 | 186 |
| 合計 | 27,400 | 27,400 |