


1

修理適否調査表

1	器材名	油圧ショベル (SK200-6)		
2	自動車番号 又は器材番号	01-2254	3 使用部隊名	4 師団 第4高射特科大隊
4	製造業者名	コベルコ建機株式会社	5 型式	SK200-6
6 走行 部分	車体番号	YN07-32973	7 作業 部分	作業装置番号
	エンジン番号	6D34-088201		エンジン番号
8	製造年月日	平成15年3月1日	9 納入年月日	平成15年3月25日
10	購入価格	17,700,000	11 経過年数	17年
12	運転時間 (走行装置)		13 運転時間 (作業装置)	2,409h
14	修理費累計額による修理限度基準			8,425,000
15	修理費累計額			2,154,574
16	修理費見積額による修理限度基準			300,900
17	修理費見積額			14,527,901
18	修理適否の判定		経済的修理不適當	
19	(備考) 本器材は、製造後17年が経過し、長期使用により器材全般が老化している。特に、シャーシ部の各油圧シリンダ及びバルブの油漏れ・トラック等の変形・摩耗及び各ホース等の劣化が著しく、部品交換が必要であるが、所要の部品を交換すると修理見積額が修理限度基準を超過する。			
20	調査年月日	令和2年7月17日	21 補給処等名	第4後方支援連隊第2整備大隊 高射直接支援隊
22	調査官の氏名・階級	整備小隊長 准陸尉 末永 輝己		

油圧シヨベル (SK200-6) 付属品表

品名	備考
法面バケツト×1	使用時間21H