使用履歴等

装備品目	（使用済）油圧ショベル　　日立建機（株）
初度登録年月	平成13年2月1日
車体番号	１４ＨＰ０９３００９
車名	ＣＲＡＮＥＳ
型式	ＥＸ２００－５
原動機形式	不明
走行距離	７８，４７ｈ
車検有効満了日	なし
事故歴	なし
故障状況	エンジン部 １　ターボチャージャー　　機能不良 油圧装置 １　ポンプ装置　　機能不良 ２　モータオイル　　機能低下

付属品（書類・工具等）	品　名	数　量
	取扱説明書	1
	始動用キー	1

使用履歴等

装備品目	（使用済）中型ドーザ　　小松
初度登録年月	平成9年3月25日
車体番号	D60E12-61872
車名	小松Ｄ６５Ｅ－１２・アングルドーザ（パワーリフトリッパ付き）
型式	Ｄ６５Ｅ－１２　Ｒ　ＧＡＴＡ
原動機形式	６Ｄ　１２５Ｅ－２
走行距離	1,623ｈ
車検有効満了日	令和4年6月30日
事故歴	なし
故障状況	1　トラックローラASSYシングルフランジ　×× 2　トラックローラASSYダブルフランジ　×× 3　トラックシューASSY　×× 4　ブレードASSY　×× 5　リフトシリンダASSY　×× 6　シリンダ　×× 7　スタータASSY　×× 8　オルタネータASSY　×× 9　シートASSY　×× １０　アイドラASSY　×× １１　タンク　×× １２　フレーム　××

付属品
（書類・工具等）

	数　量
取扱説明書	1
ブレード	1
始動用キー	2

使用履歴等

装備品目	（使用済）大型ドーザ　　小松
初度登録年月	平成17年3月28日
車体番号	Ｄ８０Ａ－２６４４９
車名	小松Ｄ６５Ｅ－１２・アングルドーザ（パワーリフトリッパ付き）
型式	Ｄ８０Ａ－１８　Ｐ　ＧＡＴＡ
原動機形式	不明
走行距離	5，021ｈ
車検有効満了日	平成27年3月6日
事故歴	なし
故障状況	エンジン部 １　ポンプインジェクション　出力不足 油圧装置 １　ハイドロリックコントロール　機能低下 ２　ハイドロリックポンプ　出力不足 ３　ハイドロリックシリンダLH　機能低下 操向部 １　トラックシュー　ASSY　摩耗 ２　トラックローラ　ASSY　摩耗 ３　ブレーキバンド　ASSY　摩耗 コックピット １　クッション　ASSY　劣化

付属品（書類・工具等）

品　名	数　量
ブレード	1
始動用キー	1