

内 訳 書

連番	取得年	車体 番号	車名	型式	原動機 の型式	走行距離	事故歴	機能上の欠陥 (故障状況)	リサイクル券	不用決定 承認番号日付	数量
1		1411383	ホンダ	AF17	AF17	2,852	なし	・エンジンのシリンダーヘッド損傷及びヘッドガスケット不良 ・プレーキケーブルのワイヤー断裂 ・部品の欠損のため修理不能	なし	九補装計第224号 (令和7年4月24日)	1
2		1411924	ホンダ	AF17	AF17	3,806	なし	・キャブレターのパッキン老化 ・オイルタンクのパッキン老化及びタンクひび割れ ・部品の欠損のため修理不能	なし	九補装計第224号 (令和7年4月24日)	1
3		1975561	ヤマハ	1YU	1YU	4,266	なし	・エンジンのシリンダーヘッド損傷及びヘッドガスケット不良 ・マフラー亀裂及びガスケット不良 ・部品の欠損のため修理不能	なし	九補装計第224号 (令和7年4月24日)	1
4		1975568	ヤマハ	1YU	1YU	3,930	なし	・エンジンクランクケースの亀裂及びガスケット不良 ・キャブレターのパッキン老化 ・クランクケースのオイルキャップ劣化 ・部品の欠損のため修理不能	なし	九補装計第224号 (令和7年4月24日)	1