

## 売払物品内訳書

番号	品名	製造メーカー	型式	単位	数量	取得年	車両状況	備考
1	(使用済) トラッククレーン	タダノ	GR-250-2	台	1	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両重量:25,820kg</li> <li>・稼働時間:853h</li> <li>・事故歴:無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オイル漏れ有</li> <li>・腐食(多数)</li> </ul>
2	(使用済) トラッククレーン	タダノ	GR-250-2	台	1	2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両重量:25,820kg</li> <li>・稼働時間:778h</li> <li>・事故歴:無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オイル漏れ有</li> <li>・腐食(多数)</li> </ul>
3	(使用済) 業務車2号 (ウイングロード)	日産	Y12-112570	台	1	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントタイヤパンク</li> <li>・バッテリー性能低下</li> <li>・エアコンガス無し</li> <li>・車検切れ</li> <li>・自走不可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル料金:預託済</li> <li>・走行距離:114,323km</li> <li>・車検有効期間満了日 令和7年2月24日</li> <li>・事故歴:無</li> </ul>
4	(使用済) 業務車2号 (ウイングロード)	日産	Y12-112558	台	1	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントタイヤパンク</li> <li>・バッテリー性能低下</li> <li>・エアコンガス無し</li> <li>・車検切れ</li> <li>・自走不可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル料金:預託済</li> <li>・走行距離:100,982km</li> <li>・車検有効期間満了日 令和7年2月24日</li> <li>・事故歴:無</li> </ul>