



ボーリング調査実施中 水質調査一覧表

業 務 名 : 山口(30)むつみ土質調査

検査項目	萩市(安附地区)				萩市(高佐横坂地区)						萩市(岸高地区)				萩市(羽月地区)						阿武町						水質基準値		
	井戸	湧水			井戸				湧水		湧水				溜池	井戸	溜池	湧水				井戸				湧水		溜池	
	①	①	②	③	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	①	羽月の名水	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④		①	①
採水年月日	1/15	1/17	1/17	1/17	1/15	1/15	1/15	1/15	1/17	1/17	1/16	1/16	1/16	1/16	1/15	1/15	1/16	1/16	1/16	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/17	—
天候(前日)	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	—
天候(当日)	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—
水温(°C)	13.9	19.7	22.4	12.6	12.3	11.3	13.7	11.4	10.9	12.8	13.1	11.7	11.7	5.5	11.7	12.4	12.6	10.8	12.5	13.1	13.2	12.7	8.7	11.6	11.1	11.3	12.6	9.0	—
採水時刻	14:45	11:17	11:26	11:07	12:27	12:12	11:58	11:38	10:50	10:22	14:29	14:53	15:03	13:46	10:25	10:38	10:51	13:32	10:39	15:37	15:41	15:21	11:15	13:40	14:13	14:00	10:56	9:57	—
pH値(at.°C)	7.2(19)	7.8(19)	7.8(19)	7.5(19)	7.2(20)	6.8(20)	6.3(20)	7.6(20)	7.7(20)	7.4(20)	6.9(17)	7.4(18)	7.0(19)	7.0(19)	7.4(20)	6.8(18)	7.0(19)	7.2(19)	7.1(17)	7.0(20)	7.3(20)	6.9(20)	7.7(18)	6.5(19)	7.0(17)	7.3(18)	7.1(19)	6.7(19)	5.8以上8.6以下であること
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微苦味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微苦味	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭	異常でないこと
色度(度)	1未満	9	6	2	1未満	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	1	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	490	5度以下であること
濁度(度)	0.05未満	1.2	0.7	0.3	0.05未満	0.1	0.9	0.6	0.3	0.05未満	0.05未満	0.6	0.2	3.7	0.05未満	0.05未満	0.4	0.8	1.0	0.05未満	0.3	0.05未満	0.05未満	0.1	0.2	0.1	0.05未満	330	2度以下であること
鉄及びその化合物(mg/l)	0.02	0.48	0.40	0.03	0.01	0.02	0.14	0.12	0.02	0.02	0.01	0.07	0.01	0.14	0.01未満	0.01未満	0.09	0.01未満	0.02	0.05	0.06	0.01未満	0.02	0.01	0.09	0.02	0.01未満	84	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	58	210	180	60	51	20	19	110	46	45	46	45	49	16	67	49	46	34	19	46	52	48	45	5.8	16	32	35	51	300mg/l以下であること

※本資料は最終版では無いことから内容に変更が生じる場合があります。