

鹿屋飛行場周辺の航空機騒音状況

鹿屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年10月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (火) | 2日 (水) | 3日 (木) | 4日 (金) | 5日 (土) | 6日 (日) | 7日 (月) | 8日 (火) | 9日 (水) | 10日 (木) | 11日 (金) | 12日 (土) | 13日 (日) | 14日 (月) | 15日 (火) | 16日 (水) | 17日 (木) | 18日 (金) | 19日 (土) | 20日 (日) | 21日 (月) | 22日 (火) | 23日 (水) | 24日 (木) | 25日 (金) | 26日 (土) | 27日 (日) | 28日 (月) | 29日 (火) | 30日 (水) | 31日 (木) |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 50.0 (64.9) 57 | 45.3 (60.4) 17 | 52.0 (66.6) 41 | 53.0 (66.9) 33 | --- (---) 0 | 33.7 (45.3) 1 | 53.8 (67.5) 90 | 53.6 (67.9) 40 | 53.9 (67.3) 69 | 47.8 (62.1) 36 | 46.2 (59.9) 16 | 27.2 (44.1) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 54.3 (65.0) 27 | 47.8 (63.0) 21 | 47.8 (62.5) 40 | 55.7 (69.0) 87 | 36.9 (50.7) 1 | 48.9 (63.8) 43 | 50.6 (65.2) 63 | 32.0 (43.7) 1 | 53.6 (67.7) 82 | 54.3 (67.8) 65 | 53.1 (67.2) 38 | 34.1 (43.7) 1 | --- (---) 0 | 43.5 (60.2) 3 | 56.4 (69.9) 58 | 51.9 (65.3) 31 | 58.6 (72.0) 86 |
| 2 | 新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市) | 36.7 (49.7) 4 | 37.6 (50.3) 1 | 59.5 (74.0) 147 | 58.6 (73.3) 141 | 38.1 (52.8) 2 | 31.6 (43.1) 1 | 54.3 (67.7) 45 | 57.8 (72.8) 91 | 54.1 (67.3) 50 | 51.0 (65.4) 32 | 46.7 (60.4) 12 | --- (---) 0 | 36.7 (52.2) 2 | --- (---) 0 | 35.8 (48.6) 3 | 45.2 (58.5) 7 | 46.4 (59.7) 8 | 56.6 (69.4) 80 | --- (---) 0 | 36.2 (52.6) 4 | 45.9 (58.7) 9 | 38.4 (51.5) 3 | 53.7 (66.5) 39 | 55.1 (67.9) 58 | 58.4 (72.3) 117 | 35.7 (50.4) 1 | --- (---) 0 | 44.3 (56.3) 4 | 59.8 (73.0) 108 | 57.1 (70.8) 72 | 61.6 (74.6) 148 |
| 3 | 鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市) | 43.3 (57.5) 7 | 49.3 (64.3) 6 | 44.0 (58.0) 3 | 44.0 (61.3) 1 | 43.8 (60.3) 2 | 46.3 (61.2) 6 | 46.9 (61.9) 4 | 43.3 (58.5) 3 | 49.0 (64.4) 13 | 58.9 (74.1) 81 | 52.8 (68.0) 40 | 43.3 (59.0) 2 | 54.6 (69.4) 14 | 48.5 (64.9) 3 | 53.0 (69.0) 21 | 54.2 (69.0) 58 | 57.2 (72.0) 31 | 55.4 (70.0) 30 | 57.2 (74.9) 26 | 47.2 (62.6) 3 | 49.8 (64.8) 11 | 52.4 (68.2) 9 | 54.3 (70.3) 27 | 54.0 (67.9) 30 | 58.8 (75.2) 50 | 51.2 (65.8) 6 | 51.9 (67.3) 2 | 55.6 (72.3) 26 | 52.9 (67.7) 25 | 55.1 (70.7) 43 | 58.3 (74.5) 68 |
| 4 | 岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 39.5 (52.3) 4 | 35.4 (48.1) 2 | 41.2 (55.1) 4 | 39.1 (51.2) 4 | 39.2 (53.2) 2 | 40.8 (55.2) 5 | 42.4 (57.5) 8 | 46.4 (62.9) 6 | 54.0 (67.8) 22 | 57.2 (72.0) 86 | 52.0 (66.7) 47 | 47.5 (64.7) 5 | 50.8 (63.5) 7 | 45.4 (60.5) 2 | 47.5 (62.9) 22 | 53.8 (69.4) 57 | 54.3 (69.0) 37 | 52.3 (66.9) 26 | 46.3 (59.6) 21 | 37.1 (51.3) 2 | 49.1 (63.2) 19 | 35.7 (48.0) 2 | 53.8 (68.2) 39 | 52.1 (65.7) 47 | 51.2 (65.2) 37 | 51.9 (66.5) 2 | 38.5 (51.9) 1 | 49.9 (63.5) 30 | 48.6 (63.4) 12 | 49.0 (62.8) 17 | 52.6 (66.4) 44 |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

九州防衛局 企画部 防音対策課

092-483-8824