

# 芦屋飛行場周辺の航空機騒音状況

芦屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年11月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

| 測定点<br>No. | 測定場所                   | 1日<br>(月) | 2日<br>(火) | 3日<br>(水) | 4日<br>(木) | 5日<br>(金) | 6日<br>(土) | 7日<br>(日) | 8日<br>(月) | 9日<br>(火) | 10日<br>(水) | 11日<br>(木) | 12日<br>(金) | 13日<br>(土) | 14日<br>(日) | 15日<br>(月) | 16日<br>(火) | 17日<br>(水) | 18日<br>(木) | 19日<br>(金) | 20日<br>(土) | 21日<br>(日) | 22日<br>(月) | 23日<br>(火) | 24日<br>(水) | 25日<br>(木) | 26日<br>(金) | 27日<br>(土) | 28日<br>(日) | 29日<br>(月) | 30日<br>(火) |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1          | 山鹿小学校<br>(福岡県遠賀郡芦屋町)   | 53.9      | 45.7      | ---       | 53.2      | 53.9      | ---       | ---       | 50.9      | 54.6      | 50.7       | 56.1       | 53.7       | ---        | ---        | 56.0       | 58.0       | 57.5       | 56.9       | 57.6       | ---        | ---        | 44.9       | ---        | 57.4       | 57.6       | 54.0       | ---        | ---        | 54.8       | 50.5       |
|            |                        | (68.4)    | (59.1)    | (---)     | (67.9)    | (68.3)    | (---)     | (---)     | (65.9)    | (70.3)    | (66.3)     | (71.4)     | (69.3)     | (---)      | (---)      | (70.8)     | (72.9)     | (72.5)     | (71.9)     | (72.6)     | (---)      | (---)      | (59.2)     | (---)      | (73.3)     | (73.1)     | (69.5)     | (---)      | (---)      | (69.6)     | (65.5)     |
|            |                        | 60        | 10        | 0         | 68        | 68        | 0         | 0         | 43        | 97        | 36         | 130        | 76         | 0          | 0          | 114        | 185        | 174        | 131        | 156        | 0          | 0          | 7          | 0          | 151        | 145        | 77         | 0          | 0          | 67         | 27         |
| 2          | 浅川地区共同住宅<br>(北九州市八幡西区) | 55.1      | 37.0      | ---       | 56.6      | 55.2      | ---       | ---       | 51.2      | 60.5      | 56.4       | 62.4       | 57.7       | ---        | ---        | 60.6       | 61.3       | 60.9       | 59.5       | 56.3       | ---        | ---        | ---        | ---        | 62.1       | 61.9       | 57.7       | ---        | ---        | 56.5       | 50.8       |
|            |                        | (71.0)    | (50.5)    | (---)     | (72.5)    | (70.7)    | (---)     | (---)     | (66.5)    | (76.3)    | (72.4)     | (78.4)     | (73.3)     | (---)      | (---)      | (77.0)     | (77.3)     | (77.3)     | (75.6)     | (72.0)     | (---)      | (---)      | (---)      | (---)      | (78.0)     | (77.7)     | (73.8)     | (---)      | (---)      | (72.2)     | (67.0)     |
|            |                        | 43        | 2         | 0         | 62        | 54        | 0         | 0         | 29        | 92        | 37         | 135        | 64         | 0          | 0          | 116        | 173        | 154        | 124        | 117        | 0          | 0          | 0          | 0          | 140        | 149        | 78         | 0          | 0          | 66         | 24         |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

九州防衛局 企画部 防音対策課

092-483-8824