

鹿屋飛行場周辺の航空機騒音状況

鹿屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和6年9月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	
1	上野町公民館 (鹿屋市上野町)	--- (---) 0	45.2 (59.4) 6	28.8 (44.1) 1	51.5 (66.9) 53	50.2 (64.8) 45	50.8 (64.8) 32	---	42.9 (59.2) 9	50.1 (65.7) 43	---	50.8 (65.7) 0	51.9 (66.7) 51	50.6 (65.4) 54	---	31.1 (46.1) 0	---	50.7 (65.6) 48	50.2 (65.1) 47	48.6 (62.9) 26	50.9 (64.4) 41	---	35.9 (52.9) 2	---	50.2 (64.8) 0	50.3 (65.5) 52	48.4 (63.2) 46	49.1 (62.8) 33	---	41.5 (56.1) 20	43.5 (58.2) 11	
2	新生市営住宅集会所 (鹿屋市新生町)	38.6 (48.8) 1	57.3 (70.9) 60	47.7 (62.1) 16	42.3 (55.3) 4	47.5 (61.4) 17	48.2 (61.6) 17	---	---	45.9 (59.9) 11	---	44.7 (58.2) 0	44.5 (57.5) 8	46.2 (59.9) 10	---	---	---	47.6 (61.7) 13	47.4 (61.7) 13	46.7 (60.6) 12	47.7 (61.0) 17	---	28.6 (46.3) 0	---	46.6 (60.3) 1	46.3 (60.3) 0	44.1 (57.6) 13	54.0 (67.7) 10	---	---	32.0 (46.6) 6	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿屋市川東町)	37.8 (52.3) 1	52.9 (68.4) 22	51.4 (67.1) 19	45.4 (60.2) 6	47.5 (61.5) 20	49.2 (63.2) 24	48.2 (63.0) 4	42.2 (57.3) 2	46.7 (61.7) 9	51.0 (66.0) 8	45.5 (59.2) 14	52.8 (66.8) 24	48.6 (62.8) 22	46.3 (62.4) 3	46.8 (62.5) 5	42.2 (56.0) 2	44.1 (57.5) 10	51.6 (67.6) 18	50.7 (67.7) 13	47.8 (62.4) 12	39.4 (54.8) 1	55.8 (71.1) 3	44.9 (60.5) 2	51.1 (66.4) 6	49.3 (63.1) 28	48.3 (61.9) 9	49.8 (65.5) 20	45.1 (60.8) 2	49.9 (62.2) 6	52.5 (67.4) 11	
4	岡泉公民館 (鹿屋市野里町)	45.7 (58.7) 3	47.4 (60.1) 18	49.7 (62.1) 19	45.5 (57.7) 5	46.4 (60.7) 17	46.8 (60.1) 19	45.0 (57.5) 2	46.9 (60.0) 3	49.1 (62.1) 14	44.5 (59.4) 6	49.6 (62.8) 22	50.2 (63.6) 29	50.3 (65.6) 34	49.0 (63.8) 3	31.8 (44.0) 1	40.0 (55.0) 1	48.7 (64.0) 22	52.5 (65.2) 34	42.2 (56.9) 8	42.7 (56.0) 11	42.6 (59.1) 2	41.5 (58.7) 4	44.1 (57.5) 4	47.6 (61.5) 5	50.6 (64.5) 38	45.6 (59.5) 9	47.8 (61.4) 18	---	48.2 (62.5) 4	48.8 (63.1) 11	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。