

## 芦屋飛行場周辺の航空機騒音状況

芦屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年3月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)
1	山鹿小学校 (遠賀郡芦屋町大字山鹿)	---	---	48.2	35.9	---	57.8	49.8	---	---	57.3	55.3	55.2	56.2	53.4	---	---	56.2	49.9	44.4	---	55.5	---	---	51.3	54.4	54.1	43.6	53.7	39.1	---	52.3
		(---)	(---)	(60.8)	(48.8)	(---)	(72.7)	(65.2)	(---)	(---)	(72.1)	(70.5)	(70.2)	(71.1)	(68.2)	(---)	(---)	(71.2)	(66.0)	(58.3)	(---)	(71.2)	(---)	(---)	(66.7)	(69.8)	(69.6)	(57.3)	(70.2)	(51.7)	(---)	(67.2)
		0	0	12	2	---	150	33	0	0	108	83	100	107	65	0	0	106	29	7	0	111	0	0	41	96	56	5	38	4	0	48
2	浅川地区共同住宅 (北九州市八幡西区)	---	---	38.8	39.9	---	60.9	47.1	---	---	53.7	53.7	59.5	59.5	58.1	38.7	---	61.6	56.1	40.4	---	63.1	---	---	57.8	60.1	60.7	---	58.1	45.2	---	56.7
		(---)	(---)	(51.7)	(52.2)	(---)	(77.3)	(62.3)	(---)	(---)	(69.4)	(69.1)	(75.4)	(75.6)	(74.8)	(50.4)	(---)	(77.6)	(72.0)	(56.2)	(---)	(79.1)	(---)	(---)	(74.0)	(76.0)	(76.7)	(---)	(74.2)	(62.5)	(---)	(72.6)
		0	0	3	1	0	144	23	0	0	78	68	100	107	55	2	0	93	27	1	0	112	0	0	37	86	67	0	41	3	0	54
3	若松公園 (遠賀郡遠賀町若松)	---	---	43.9	---	---	54.4	42.6	---	---	43.7	50.1	45.4	48.7	40.1	---	---	54.7	52.0	49.1	---	44.1	---	---	31.8	35.1	51.0	37.0	44.8	28.1	---	52.0
		(---)	(---)	(55.7)	(---)	(---)	(69.5)	(57.8)	(---)	(---)	(58.0)	(64.1)	(58.6)	(63.3)	(55.1)	(---)	(---)	(69.2)	(66.5)	(64.7)	(---)	(59.5)	(---)	(---)	(46.6)	(50.6)	(65.9)	(48.5)	(59.4)	(43.9)	(---)	(67.2)
		0	0	4	0	---	116	13	0	0	18	18	13	38	10	0	0	110	41	11	0	9	0	0	2	4	34	2	24	1	0	31

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※「1.山鹿小学校」、「3.若松公園」(3月5日)は、測定器の点検のため欠測。