

芦屋飛行場周辺の航空機騒音状況

芦屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和8年7月上段：Lden中段：WECPNL下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)
1	山鹿小学校 (遠賀郡芦屋町大字山鹿)	--- (---) 0	53.5 (68.9) 59	53.2 (67.8) 62	--- (---) 0	--- (---) 0	44.5 (57.1) 8	52.5 (66.9) 66	51.5 (66.0) 53	52.5 (67.3) 62	51.6 (66.6) 38	--- (---) 0	--- (---) 0	55.3 (70.5) 106	50.2 (65.0) 33	54.9 (70.1) 116	54.3 (69.9) 100	53.3 (68.2) 72	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	54.9 (69.8) 109	53.7 (68.6) 84	53.3 (68.4) 68	54.9 (69.7) 108	--- (---) 0	--- (---) 0	54.3 (69.2) 88	33.8 (46.3) 1	54.2 (69.7) 88	53.5 (68.3) 73	50.3 (65.6) 27
2	浅川地区共同住宅 (北九州市八幡西区)	--- (---) 0	57.3 (73.3) 48	59.1 (75.2) 72	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	58.2 (74.1) 74	56.5 (72.2) 58	50.3 (66.1) 40	48.4 (63.3) 29	--- (---) 0	--- (---) 0	62.2 (78.2) 98	56.1 (72.2) 35	61.7 (77.7) 125	61.0 (77.1) 98	57.6 (73.8) 72	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	59.6 (75.7) 106	59.5 (75.8) 80	58.2 (73.9) 69	60.0 (75.9) 107	--- (---) 0	--- (---) 0	59.1 (75.2) 83	--- (---) 0	61.2 (77.0) 96	59.9 (75.8) 80	55.9 (71.7) 36
3	若松公園 (遠賀郡遠賀町若松)	--- (---) 0	45.7 (59.9) 14	40.1 (55.4) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (55.4) 9	33.2 (48.1) 3	37.7 (53.5) 4	38.5 (53.9) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	39.8 (55.1) 6	--- (---) 0	34.5 (50.1) 2	40.8 (57.1) 7	32.5 (47.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.4 (51.1) 4	26.8 (43.2) 1	45.0 (59.0) 16	42.8 (58.2) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	43.7 (57.8) 9	39.7 (53.3) 2	37.9 (51.8) 4	41.8 (58.2) 5	46.9 (61.7) 16

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。