

仮設テント被覆堀

1 コンクリート



3 不燃物




4 鉄くず



6 鉄くず



7 鉄くず



8 不燃物、可燃物



9 不燃物



14 鉄くず



15 鉄くず



16 不燃物、可燃物



17 可燃物



18 可燃物



19 可燃物、鉄くず



22 鉄くず



23 可燃物、鉄くず



24 可燃物






図3 習志野演習場(18)環境調査 地下壕跡調査(仮設テント被覆掘削No.1調査地点) 地下壕内部見取図

写真-2 地下壕画像




写真撮影①



写真撮影②

写真-2 地下壕画像



写真撮影③



写真撮影④