浜松飛行場周辺の航空機騒音の状況

平成23年10月のWECPNLと騒音発生回数を観測地点別に表示します。

上段:WECPNL 下段:騒音発生回数

	観測点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	備考	
1	小池会館	56. 9	49. 1	74. 1	83. 6	70. 1	73. 3	74. 9	54. 5	83. 5	-	70. 9	72. 0	75. 9	71.8	48. 6	66. 7		
<u>'</u>		9	1	90	67	37	97	78	1	11	0	74	68	40	47	2	15		
2	有玉幼稚園	45. 4	-	68. 2	68. 2 76. 2 64. 8 63. 8 64. 8 - 76. 1 - 64. 5 66. 5 72. 8 68. 3	-	64. 6												
	有工列作图	1	0	57	56	23	49	43	0	7	0	48	41	32	49	0	8		
2	湖東中学校	48. 9	1	73. 6	71.4	67. 5	72. 2	75. 5	-	59. 4	1	71.6	78. 0	63. 6	68.8	-	79. 0		
3	/	3	0	85	77	53	52	53	0	5	0	54	62	36	66	0	19		
1	伊佐見小学校	53. 3	-	71.0	73. 1	63. 7	71.0	72. 7	-	70. 4	_	68. 3	74. 9	65. 1	66. 5	44. 2	76. 7		
4	产在无行子权	5	0	75	82	42	45	52	0	5	0	52	60	31	48	1	15		

	観測点	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	平均	備考
1	小池会館	73. 5	70. 4	73. 2	71.6	71. 6 72. 4 55. 1 72. 2 72. 7 73. 3 70. 0 73. 9 73. 1 51. 1 58. 9 73. 5 74. 4												
	7.心云路	80	62	51	24	55	1	17	91	82	85	66	42	1	2	106	45. 2	
2	有玉幼稚園	64. 8	64. 4	69. 5	66. 7	68. 1	51.8	64. 8	67. 6	63. 7	63. 6	69. 6	66. 9	-	50. 7	65. 0	67. 9	
2		41	39	45	19	37	1	16	62	46	43	50	37	0	1	43	28. 8	
2	湖東中学校	72. 5	71. 1	68.8	69. 5	67. 6	55. 2	70. 6	73. 3	72. 1	71.5	68. 4	68. 2	_	50. 5	70. 9	71. 1	
3		53	57	64	38	54	6	28	56	51	58	64	44	0	2	53	38. 5	
1	伊佐見小学校	70. 6	69. 3	69. 4	67. 4	68. 7	54. 5	69. 7	66. 7	67. 9	69. 5	69. 5	66. 0	_	-	72. 2	69. 4	
4	ア在元小子仪	43	48	43	32	44	1	26	47	40	57	72	39	0	0	50	34. 0	